



POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM

PZM Holding Sp. z o.o.

**BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ,
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZADZEŃ**

01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F; tel. 22 385 85 85, 22 385 85 61; fax 22 385 85 65; email: holding@pzm.pl

002032

OPINIA Nr: 1892/10/2018

Wykonawca opinii : inż. Piotr Sadowy RS000907

z dnia: 2018/10/02

Właściciel: MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
Adres: ul. Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Marka: PEUGEOT
Wersja: SR Comfort
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Model pojazdu: 406 1.8 Kat.
Nr rejestracyjny: WI 89217

Dane: [O] X-2018

Rok prod.: 2003

Nr identyfikacyjny (VIN)	VF38B6FZF81628423
Data pierwszej rejestracji	2003/12/23
Data ważności badania technicznego	2018/08/25
Wskazanie drogomierza	386366 km
Okres eksploatacji pojazdu (03/12/23-18/10/02)	177 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	SZARY 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	8B/8E/8F
Dop. masa całkowita	1770 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Oznaczenie silnika	6FZ
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1749 ccm / 85kW (116KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|------|--|------|---|
| 1 | ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania | 11 | Siedzenia tylne składane |
| 2 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości | 12 | Szyba przednia atermiczna |
| 3 | Immobilizer | 13 | Szyby przednie i lusterka zewnętrzne regulowane elektr. |
| 4 | Klimatyzacja | 14 | Szyby przyciemniane |
| 5 | Komputer pokładowy | 15 | Szyby tylne regulowane elektr. |
| 6 | Poduszka powietrzna kierowcy | 16 | Światła mijania włączane automatycznie |
| 7 | Poduszka powietrzna pasażera | 17 | Światła p/mgielne przednie |
| 8 | Poduszki powietrzne boczne | 18 | Wspomaganie układu kierowniczego |
| 9 | Radioodtwarzacz CD | 19 | Wycieraczki z czujnikiem deszczu |
| 10 | Siedzenia tylne dzielone | 20 | Zamek centralny zdalnie sterowany |

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Klimatyzacja automatyczna (dopłata)	92
2	Lakier metalizowany	95

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*MATADOR 195/65 R15 91T SIBIR SNOW		30
Przednie prawe:	*MATADOR 195/65 R15 91T SIBIR SNOW		30
Tylne lewe:	*MATADOR 195/65 R15 91T SIBIR SNOW		30
Tylne prawe:	*MATADOR 195/65 R15 91T SIBIR SNOW		30

STAN TECHNICZNY POJAZDU**NADWOZIE:**

Pokrywa komory silnika - silnie skorodowana z ubytkami materiału, zwłaszcza w części przedniej.

Zderzak przedni - powłoka lakierowa zarysowana w części prawej.

Zwierzak tylny - powłoka lakierowa porysowana w części lewej.

Drzwi przednie lewe - liczne ubytki powłoki lakierowej na tylnej krawędzi pionowej.

Wykonano pomiary grubości materiałów lakierniczych na zewnętrznych poszyciach nadwozia za pomocą elektronicznego przyrządu ETG 2 nr.ser. 9960. Grubość i równomierność rozłożenia materiałów lakierniczych świadczy o tym iż pojazd nie był poddany wcześniejszej naprawie blacharsko lakierniczej.

WNĘTRZE NADWOZIA:

Kompletne, obicia tapicerskie poplamione.

SILNIK:

Osrzęt silnika kompletny, bez widocznych wad i usterek.

Wg. oświadczenia przedstawiciela zleciennodawcy pojazd ma uszkodzony silnik.

Komora silnika - brudna.

PODWOZIE I UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Wad i usterek nie stwierdzono

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (185 mies.)	5 650 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	187 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	219 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 1 561 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	226 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 3 542 PLN

W tym:

	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 224
Aktualność badań technicznych	-1,0	- 44
Szczególny charakter eksploatacji	-5,0	- 224
Naprawa blacharsko lakiernicza	-21,1	- 950
Naprawa mechaniczna	-46,7	-2 100

KOMENTARZ

Korekta za datę pierwszej rejestracji - automatyczna systemu.

Korakta za przebieg - automatyczna systemu

Korekta za stan ogumienia - automatyczna systemu

Korekta dbałość opojazd - komora silnikowa brudna wykładziny tapicerskie poplamione.

Korakta za aktualność badań technicznych - automatyczna systemu.

Korekta za szczególny charakter eksploatacji -pojazd służbowy firmy.

Korekta konieczne naprawy pojazdu - jak w opisie technicznym.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

1200 PLN

(słownie: jeden tysiąc dwieście złotych)

w tym VAT (23,0%) 224,39 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

1. Wydając niniejszy dokument Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowania dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów (w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zaieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii po jej naprawie powypadkowej), o ile nie zostały one przez Zleceniodawcę zamówione.

2. Od niniejszej Oceny Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania się do Prezesa PZM Holding Sp. z o. o.

Warszawa dnia

02.10.2018r.

.....
wycenę sporządził certf, rzeczoznawca
pieczęć i podpis



inż. Piotr Sadowy
rzeczoznawca samochodowy

RS 000907 nr identyfikacyjny listy Ministerstwa Infrastruktury
Certyfikat CCR PZM nr 004 z dnia 18.07.2002 r.

.....
Pieczęć PZM Holding Sp. z o.o.
HOLDING Sp. z o.o.
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
91-460 Warszawa, ul. Górczewska 228 F
tel. 385-85-85, fax 385-85-85

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 1892/10/2018

z dnia: 2018/10/02

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] X-2018

Marka: PEUGEOT

Model pojazdu: 406 1.8 Kat.

Wersja: SR Comfort

Nr rejestracyjny: WI 89217

Rok prod.: 2003

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



DSC06190



DSC06191



DSC06192



DSC06193



DSC06194



DSC06196



DSC06199



DSC06200



DSC06201



DSC06202



DSC06203



DSC06204



DSC06207



DSC06208



DSC06209



DSC06210



DSC06211



DSC06212

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
HOLDING Sp. z o.o.
CERTYFIKOWANYCH
PROJEKTOWYCH SAMOCHODOWYCH
ul. Górczewska 228 F
05-85-85



DSC06214



DSC06215



DSC06216

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
HOLDING Sp. z o.o.
CERTYFIKOWANYCH
PROJEKTOWYCH SAMOCHODOWYCH
ul. Górczewska 228 F
05-85-85. fax 385-85-65

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU

1 200 PLN

1. Wydając niniejszy dokument Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowania dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów (w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zawieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii po jej naprawie powypadkowej), o ile nie zostały one przez Zleceniodawcę zamówione.
2. Od niniejszej Oceny Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania się do Prezesa PZM Holding Sp. z o. o.

inż. Piotr Sadowy
rzeczoznawca samochodowyRS 000997 nr identyfikacyjny listy Ministerstwa Infrastruktury
Certyfikat CCR PZM nr 00-1 z dnia 18.07.2002 r.

Warszawa dnia 02.10.2018 r.

.....
wycenę sporządził certf, rzeczoznawca
pieczęć i podpisPOLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
HOLDING Sp. z o.o.

BIURO CERTYFIKOWANYCH

RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

71-460 Warszawa, ul. Poniewska 220 F

Pieczęć PZM Holding Sp. z o.o.