



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

WBZK-IV.431.1.10.2018

Warszawa, 30 stycznia 2019 r.

**Pan  
Jacek Romańczuk  
Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Ząbkach  
ul. Słowackiego 21  
05-091 Ząbki**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (dalej ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych - Dz. U. z 2018 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz zgodnie z Planem Kontroli Zewnętrznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na 2018 rok, kontrolerzy:

- 1) pani Małgorzata Zaorska – zastępca kierownika w Oddziale Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przewodniczący zespołu kontrolującego,
  - 2) pan Mariusz Sepelowski – inspektor wojewódzki w Oddziale Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
  - 3) kom. Marcin Mikiciuk – ekspert Zespołu Sztab Policji Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wołominie,
  - 4) pan Cezary Obidziński – specjalista Wydziału Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji,
- przeprowadzili w dniu 11 grudnia 2018 r. kontrolę kompleksową na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki.

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie:

- 1) stanu realizacji wniosków i zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 19 stycznia 2018 r., znak: WBZK-IV.431.1.12.2017,
- 2) realizacji Decyzji Nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2009 roku, znak: WBZK.IV.5030-1/02/09, zmienionej postanowieniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 września 2009 r., znak: WBZK.IV.5030/08/04/09,
- 3) przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (dalej rozporządzenie w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73), tj.:
  - sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, uwzględniając jej rodzaj i miejsca na obiekcie podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku,
  - ustalenie czy urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk, umożliwiają wykorzystanie zarejestrowanego obrazu i dźwięku w postępowaniu dowodowym w stosunku do osób zakłócających porządek podczas imprez masowych oraz imprez masowych podwyższonego ryzyka prowadzonych na obiekcie,
  - sposobu przechowywania materiałów, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia efektywnego rozpoznawania zagrożeń i identyfikowania sprawców zakłóceń porządku publicznego w miejscu i czasie trwania imprezy masowej,poprzez:
  - a) porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na obiekcie z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w powyższym rozporządzeniu,
  - b) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na obiekcie.

Kontrolą objęto okres od 13 grudnia 2017 r. do 11 grudnia 2018 r.

Niniejszym przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli sprawdzono stan realizacji wniosków i zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 stycznia 2018 r., znak: WBZK IV.431.1.12.2017.

Kontroli zostały poddane następujące elementy badanego zagadnienia:

- 1) Terminowość złożenia informacji o stanie realizacji wniosków pokontrolnych – obowiązek przekazania pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie do 28 września 2018 r..

Ustalenia – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach nie poinformował pisemnie Wojewody Mazowieckiego o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Ocena – Brak złożenia informacji przez Dyrektora MOSiR, o stanie realizacji wniosków pokontrolnych, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 19 stycznia 2018 r., znak: WBZK-IV.431.1.5.2016, została oceniona jako **nieprawidłowość**.

- 2) Zmodernizować system rejestracji obrazu, tak aby urządzenia wchodzące w skład obydwu niezależnych systemów monitoringu (IP i analogowego), dawały możliwość rejestracji obrazu z miejsc zaliczanych do I kategorii, w zakresie rejestrowania stabilnego obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli i czasie migawki nie dłuższym niż 1/125s dla każdej kamery oraz w zakresie wysokości co najmniej 500 pikseli dla zarejestrowanego obrazu przedmiotu o wysokości 50 cm.

Ustalenia – Nie zrealizowano. Pismem z dnia 30 listopada 2018 r., znak: L.dz.628/2018, Dyrektor MOSiR w Ząbkach zwrócił się do Burmistrza Miasta Ząbki o zabezpieczenie w budżecie miasta na 2019 r. środków finansowych pozwalających na modernizację systemu monitoringu. Do dnia kontroli do MOSiR w Ząbkach nie wpłynęła odpowiedź z Urzędu Miasta w Ząbkach dot. zabezpieczenia w budżecie na 2019 r. środków na modernizację systemu monitoringu.

Ocena – Brak realizacji zalecenia pokontrolnego przez Zarządzającego obiektem został oceniony jako **nieprawidłowość**.

- 3) Zmodernizować system rejestracji obrazu, tak aby urządzenia wchodzące w skład obydwu niezależnych systemów monitoringu (IP i analogowego), dawały możliwość rejestracji obrazu z miejsc zaliczanych do II kategorii, w zakresie rejestrowania stabilnego obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli i czasie migawki nie dłuższym niż 1/125s dla każdej kamery.

Ustalenia – Nie zrealizowano. Pismem z dnia 30 listopada 2018 r., znak: L.dz.628/2018, Dyrektor MOSiR w Ząbkach zwrócił się do Burmistrza Miasta Ząbki o zabezpieczenie w budżecie miasta na 2019 r. środków finansowych pozwalających na modernizację systemu monitoringu. Do dnia kontroli do MOSiR w Ząbkach nie wpłynęła odpowiedź z Urzędu Miasta w Ząbkach dot. zabezpieczenia w budżecie na 2019 r. środków na modernizację systemu monitoringu.

Ocena – Brak realizacji zalecenia pokontrolnego przez Zarządzającego obiektem został oceniony jako **nieprawidłowość**.

- 4) Zmodernizować lub zintegrować oba systemy monitoringu (IP i analogowy) zainstalowane na obiekcie w taki sposób, aby była możliwość równoczesnego odtwarzania nagranych materiałów, prowadzenia obserwacji zachowań kibiców w czasie rzeczywistym oraz przeszukiwania i zabezpieczania materiałów wideo, a także zdalnego sterowania funkcjami zarówno rejestratora, jak i kamer.

Ustalenia – Nie zrealizowano. Pismem z dnia 30 listopada 2018 r., znak: L.dz.628/2018, Dyrektor MOSiR w Ząbkach zwrócił się do Burmistrza Miasta Ząbki o zabezpieczenie w budżecie miasta na 2019 r. środków finansowych pozwalających na modernizację systemu monitoringu. Do dnia kontroli do MOSiR w Ząbkach nie wpłynęła odpowiedź z Urzędu Miasta w Ząbkach dot. zabezpieczenia w budżecie na 2019 r. środków na modernizację systemu monitoringu.

Ocena – Brak realizacji zalecenia pokontrolnego przez Zarządzającego obiektem został oceniony jako **nieprawidłowość**.

- 5) Podjąć niezwłoczne prace zmierzające do zainstalowania na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki, całkowicie nowego systemu rejestracji obrazu i dźwięku.

Ustalenia – Nie zrealizowano. Pismem z dnia 30 listopada 2018 r., znak: L.dz.628/2018, Dyrektor MOSiR w Ząbkach zwrócił się do Burmistrza Miasta Ząbki o zabezpieczenie w budżecie miasta na 2019 r. środków finansowych pozwalających na modernizację systemu monitoringu. Do dnia kontroli do MOSiR w Ząbkach nie wpłynęła odpowiedź z Urzędu Miasta w Ząbkach dot. zabezpieczenia w budżecie na 2019 r. środków na modernizację systemu monitoringu.

Ocena – Brak realizacji zalecenia pokontrolnego przez Zarządzającego obiektem został oceniony jako **nieprawidłowość**.

Ponadto, dokonano sprawdzenia realizacji Decyzji Nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2009 r., znak: WBZK.IV.5030-1/02/09, zmienionej postanowieniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 września 2009 r., znak: WBZK.IV.5030/08/04/09 i ustalono, że w okresie kontrolowanym, tj. od 13 grudnia 2017 r. do 11 grudnia 2018 r. na terenie Stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki, nie odbyła się żadna impreza masowa. Zagadnienie **nie podlegało ocenie**.

Następnie dokonano oceny przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, tj.:

- a) sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, uwzględniając jej rodzaj i miejsca na obiekcie podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku,
- b) ustalenie czy urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk, umożliwiają wykorzystanie zarejestrowanego obrazu i dźwięku w postępowaniu dowodowym w stosunku do osób zakłócających porządek podczas imprez masowych oraz imprez masowych podwyższonego ryzyka prowadzonych na obiekcie,
- c) sposobu przechowywania materiałów, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia efektywnego rozpoznawania zagrożeń i identyfikowania sprawców zakłóceń porządku publicznego w miejscu i czasie trwania imprezy masowej,

poprzez:

- porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na obiekcie z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w powyższym rozporządzeniu,
- sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na obiekcie.

Kontroli zostały poddane następujące elementy badanego zagadnienia:

- 1) Parametry urządzeń rejestrujących obraz I kategorii (sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska muszą znajdować się w polu widzenia co najmniej dwóch urządzeń rejestrujących obraz).

Minimalne wymogi:

- zakres rejestrowania stabilnego obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli i czasie migawki nie dłuższym niż 1/125 sekundy dla każdej kamery,
- drukowanie zarejestrowanego obrazu w wielkości nie mniejszej niż 9 x 13 cm i z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi,
- zarejestrowany obraz dla przedmiotu o wysokości 50 cm - wysokość co najmniej 500 pikseli.

Ustalenia – Na obiekcie wykorzystywane są dwa niezależne systemy monitoringu (IP i analogowy), które nie spełniają wymogów dotyczących parametrów urządzeń rejestrujących obraz I kategorii.

Ocena – Niespełnienie parametrów rejestrujących obraz I kategorii przez urządzenia stałe wchodzące w system monitoringu zostało ocenione jako **nieprawidłowość**.

- 2) Parametry urządzeń rejestrujących obraz II kategorii (sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska muszą znajdować się w polu widzenia co najmniej dwóch urządzeń rejestrujących obraz).

Minimalne wymogi:

- zakres rejestrowania stabilnego obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli i czasie migawki nie dłuższym niż 1/125 sekundy dla każdej kamery,
- drukowanie zarejestrowanego obrazu w wielkości nie mniejszej niż 9 x 13 cm i z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi,
- zarejestrowany obraz dla przedmiotu o wysokości 50 cm - wysokość co najmniej 250 pikseli.

Ustalenia – Na obiekcie wykorzystywane są dwa niezależne systemy monitoringu (IP i analogowy), które nie spełniają wymogów dotyczących parametrów urządzeń rejestrujących obraz II kategorii.

Ocena – Niespełnienie parametrów rejestrujących obraz II kategorii przez urządzenia stałe wchodzące w system monitoringu zostało ocenione jako **nieprawidłowość**.

- 3) Parametry urządzeń rejestrujących obraz III kategorii (poniższe miejsca muszą znajdować się w polu widzenia co najmniej jednego urządzenia rejestrującego obraz):
  - kasy biletowe na terenie imprezy masowej,

- bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej,
- drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej z wyłączeniem klatek schodowych,
- parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej.

Minimalne wymogi:

- zakres rejestrowania obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 6 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 500 pikseli dla każdej kamery,
- drukowanie zarejestrowanego obrazu w wielkości nie mniejszej niż 9 x 13 cm i z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi,
- zarejestrowany obraz dla przedmiotu o wysokości 50 cm - wysokość co najmniej 50 pikseli.

Ustalenia – Minimalne wymogi dotyczące parametrów urządzeń rejestrujących obraz III kategorii przez obydwa systemy są spełnione.

Ocena – Spełnienie parametrów rejestrujących obraz III kategorii przez urządzenia stałe wchodzące w skład systemu monitoringu zostało ocenione **pozytywnie**.

- 4) Parametry urządzeń rejestrujących obraz IV kategorii (sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska muszą znajdować się w polu widzenia co najmniej dwóch urządzeń rejestrujących obraz).

Minimalne wymogi:

- zakres rejestrowania obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 6 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 500 pikseli dla każdej kamery,
- drukowanie zarejestrowanego obrazu w wielkości nie mniejszej niż 9 x 13 cm i z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi,
- zarejestrowany obraz dla przedmiotu o wysokości 50 cm - wysokość co najmniej 12 pikseli.

Ustalenia – Minimalne wymogi dotyczące parametrów urządzeń rejestrujących obraz IV kategorii przez obydwa systemy są spełnione.

Ocena – Spełnienie parametrów rejestrujących obraz IV kategorii przez urządzenia stałe wchodzące w skład systemu monitoringu zostało ocenione **pozytywnie**.

- 5) Przenośne urządzenia rejestrujące stabilny obraz kolorowy dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii (sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska muszą znajdować się w polu widzenia co najmniej dwóch urządzeń rejestrujących obraz).

Minimalne wymogi:

- zakres rejestrowania stabilnego obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli oraz czasie migawki nie dłuższym niż 1/125 sekundy dla każdej kamery dla imprez podwyższonego ryzyka,
- drukowanie zarejestrowanego obrazu w wielkości nie mniejszej niż 9 x 13 cm i z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi,
- zarejestrowany obraz dla przedmiotu o wysokości 50 cm - wysokość co najmniej 500 pikseli (I kategoria) i 250 pikseli (II kategoria).

Ustalenia – Na terenie Stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki, nie są używane przenośne urządzenia rejestrujące stabilny obraz kolorowy dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii.

Ocena – Zagadnienie **nie podlegało ocenie** w związku z nie wykorzystywaniem na terenie Stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki, przenośnych urządzeń rejestrujących stabilny obraz kolorowy dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii.

- 6) Parametry urządzeń rejestrujących dźwięk (sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska).

Minimalne wymogi: rejestracja sygnału akustycznego w paśmie częstotliwości od 300 Hz do 4.000 Hz, przy minimalnej dynamice 50 dB.

Ustalenia – W okresie kontrolowanym tj. od 13 grudnia 2017 r. do 11 grudnia 2018 r. na stadionie MOSiR w Ząbkach nie były organizowane żadne imprezy masowe.

Ocena – Z uwagi na brak organizacji imprez masowych w okresie od 13 grudnia 2017 r. do 11 grudnia 2018 r. na terenie Stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki, zagadnienie **nie podlegało ocenie**.



- 7) Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas imprez masowych w dniach od 13 grudnia 2017 r. do 11 grudnia 2018 r.

Ustalenia – w okresie od 13 grudnia 2017 r. do 11 grudnia 2018 r. na stadionie MOSiR w Ząbkach nie były organizowane żadne imprezy masowe.

Ocena – Z uwagi na brak organizacji imprez masowych w okresie od 13 grudnia 2017 r. do 11 grudnia 2018 r. na terenie Stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki, zagadnienie **nie podlegało ocenie**.

- 8) Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w dniu kontroli.

Ustalenia – Stwierdzono, że dwie kamery, z zainstalowanych sześciu, przeznaczone do rejestracji obrazu kat. I i kat. II są niesprawne. Ponadto stwierdzono, że kamery rejestrujące obraz kat. III i kat. IV są sprawne, a rejestracja obrazu przez te urządzenia prowadzona jest na bieżąco. Brak było możliwości sprawdzenia stanu technicznego urządzeń rejestrujących dźwięk z uwagi na brak głośników oraz brak osoby odpowiedzialnej posiadającej uprawnienia do logowania się do systemu. Wobec braku osoby posiadającej uprawnienia umożliwiające logowanie się do systemu brak było również możliwości sprawdzenia stanu technicznego urządzenia drukującego.

Ocena – Niesprawność dwóch urządzeń - kamer rejestrujących obraz kat. I i II, brak wyposażenia stanowiska obsługującego system monitoringu w głośniki oraz brak możliwości wykonania wydruku z systemu w dniu kontroli, zostało ocenione jako **nieprawidłowość**.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące **nieprawidłowości**:

- 1) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach nie poinformował pisemnie Wojewody Mazowieckiego o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 19 stycznia 2018 r., znak: WBZK-IV.431.1.12.2017.
- 2) Brak realizacji przez Zarządzającego obiektem następujących zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 19 stycznia 2018 roku, znak: WBZK IV.431.1.12.2017:

- a) Zmodernizować system rejestracji obrazu, tak aby urządzenia wchodzące w skład obydwu niezależnych systemów monitoringu (IP i analogowego), dawały możliwość rejestracji obrazu z miejsc zaliczanych do I kategorii, w zakresie rejestrowania stabilnego obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli i czasie migawki nie dłuższym niż 1/125s dla każdej kamery oraz w zakresie wysokości co najmniej 500 pikseli dla zarejestrowanego obrazu przedmiotu o wysokości 50 cm.
  - b) Zmodernizować system rejestracji obrazu, tak aby urządzenia wchodzące w skład obydwu niezależnych systemów monitoringu (IP i analogowego), dawały możliwość rejestracji obrazu z miejsc zaliczanych do II kategorii, w zakresie rejestrowania stabilnego obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli i czasie migawki nie dłuższym niż 1/125s dla każdej kamery.
  - c) Zmodernizować lub zintegrować oba systemy monitoringu (IP i analogowy) zainstalowane na obiekcie w taki sposób, aby była możliwość równoczesnego odtwarzania nagranych materiałów, prowadzenia obserwacji zachowań kibiców w czasie rzeczywistym oraz przeszukiwania i zabezpieczania materiału video, a także zdalnego sterowania funkcjami zarówno rejestratora, jak i kamer.
  - d) Podjąć niezwłoczne prace zmierzające do zainstalowania na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki, całkowicie nowego systemu rejestracji obrazu i dźwięku.
- 3) Parametry zainstalowanych na obiekcie urządzeń rejestrujących obraz, wchodzących w skład obydwóch niezależnych systemów monitoringu (IP i analogowego), nie spełniają minimalnych wymogów technicznych dla potrzeb rejestracji obrazu z miejsc zaliczanych do I kategorii, w zakresie rejestrowania stabilnego obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli i czasie migawki nie dłuższym niż 1/125s dla każdej kamery oraz w zakresie wysokości co najmniej 500 pikseli dla zarejestrowanego obrazu przedmiotu o wysokości 50 cm, co jest niezgodne z § 6 ust. 1 pkt 1 i § 9 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.

- 4) Parametry zainstalowanych na obiekcie urządzeń rejestrujących obraz, wchodzących w skład obydwóch niezależnych systemów monitoringu (IP i analogowego), nie spełniają minimalnych wymogów technicznych dla potrzeb rejestracji obrazu z miejsc zaliczanych do II kategorii, w zakresie rejestrowania stabilnego obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli i czasie migawki nie dłuższym niż 1/125s dla każdej kamery, co jest niezgodne z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.
- 5) Brak utrzymania zainstalowanego systemu rejestracji obrazu w należyтым stanie technicznym (stwierdzona niesprawność dwóch kamer przeznaczonych do rejestracji obrazu kat. I i kat. II).
- 6) Brak możliwości sprawdzenia czy urządzenia rejestrujące dźwięk, zainstalowane na stadionie umożliwiają zrozumienie treści nagranych haseł i okrzyków, co jest niezgodne z § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej. Parametry tych urządzeń powinny zapewniać rejestrację sygnału akustycznego w paśmie częstotliwości od 300 Hz do 4 000 Hz, przy minimalnej dynamice 50 dB.
- 7) Brak możliwości dokonania wydruku zarejestrowanego obrazu w wielkości nie mniejszej niż 9 × 13 cm i z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi, co jest niezgodne z § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.

W związku z powyższymi ustaleniami kontroli, stan realizacji wniosków i zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 19 stycznia 2018 r., znak: WBZK-IV.431.1.12.2017 oraz realizację Decyzji Nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2009 roku, znak: WBZK.IV.5030-1/02/09, zmienionej postanowieniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 września 2009 r., znak: WBZK.IV.5030/08/04/09, a także przestrzeganie warunków określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, ocenia się **negatywnie**.

Na negatywną ocenę zagadnień poddanych kontroli miały również wpływ zapisy określone w § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, według których dopuszczono stosowanie zainstalowanych systemów służących utrwalaniu przebiegu imprez masowych organizowanych na stadionach, w obiektach lub na terenach umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej przez okres jednego roku od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem zainstalowania urządzeń spełniających wymagania określone dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii, o których mowa w § 6, w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Rozporządzenie weszło w życie 8 lutego 2011 r., tak więc termin na dostosowanie zainstalowania urządzeń spełniających wymagania określone dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii upłynął w dniu 8 sierpnia 2011 roku.

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Pana Jacka Romańczuka – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach, do podjęcia następujących działań:

1. Zmodernizować system rejestracji obrazu, tak aby urządzenia wchodzące w skład obydwóch niezależnych systemów monitoringu (IP i analogowego), dawały możliwość rejestracji obrazu z miejsc zaliczanych do I kategorii, w zakresie rejestrowania stabilnego obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli i czasie migawki nie dłuższym niż 1/125s dla każdej kamery oraz w zakresie wysokości co najmniej 500 pikseli dla zarejestrowanego obrazu przedmiotu o wysokości 50 cm.
2. Zmodernizować system rejestracji obrazu, tak aby urządzenia wchodzące w skład obydwóch niezależnych systemów monitoringu (IP i analogowego), dawały możliwość rejestracji obrazu z miejsc zaliczanych do II kategorii, w zakresie rejestrowania stabilnego obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli i czasie migawki nie dłuższym niż 1/125s dla każdej kamery.
3. Zmodernizować lub zintegrować oba systemy monitoringu (IP i analogowy) zainstalowane na obiekcie w taki sposób, aby była możliwość równoczesnego odtwarzania nagranych materiału, prowadzenia obserwacji zachowań kibiców w czasie rzeczywistym oraz przeszukiwania i zabezpieczania materiału video, a także zdalnego sterowania funkcjami, zarówno rejestratora, jak i kamer.

4. Dokonywać bieżących sprawdzeń i przeglądów poszczególnych elementów wchodzących w skład systemu rejestracji obrazu i dźwięku, a w przypadku wystąpienia awarii podejmować niezwłoczne działania w celu ich usunięcia.
5. Wyposażyć stanowisko, na którym rejestrowany jest obraz i dźwięk na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21, w głośniki umożliwiające odtworzenie zarejestrowanego przez system dźwięku w sposób umożliwiający zrozumienie treści nagranych haseł i okrzyków oraz określenie sposobu zachowywania się uczestników imprezy masowej.
6. Zapewnić możliwość natychmiastowego dokonywania wydruków zarejestrowanego przez system monitoringu obrazu w wielkości nie mniejszej niż 9 x 13 cm i z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi.
7. Biorąc pod uwagę wnioski i zalecenia określone w pkt. 1 – 3, a przede wszystkim fakt, że stan braku ich realizacji utrzymuje się pomimo upływu terminu (8 sierpnia 2011 r.) przewidzianego na obowiązkowe zainstalowanie systemu spełniającego minimalne wymogi techniczne zapewniające zgodną z przepisami rejestrację obrazu I i II kategorii, konieczne jest podjęcie niezwłocznie prac zmierzających do zainstalowanie na stadionie miejskim znajdującym się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21, będącym własnością Miasta Ząbki, całkowicie nowego systemu rejestracji obrazu i dźwięku.

Przedstawiając powyższe wnioski i zalecenia pokontrolne, zobowiązuję Pana Jacka Romańczuka – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach do przekazania pisemnej informacji o sposobie ich realizacji, **w terminie do 30 września 2019 r.**

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Ząbki.
2. Komendant Stołeczny Policji
3. Komendant Powiatowy Policji w Wołominie.
4. Prezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej

.....  
(podpis kierownika komórki do spraw kontroli)