



OBJAŚNIENIA

1. Ocieplenie stropodachu niewentylowanego styropapą $\lambda=0,036$ [W/mK] o grubości 25 cm.

2. Wykonanie remontu kominów.

3. Montaż krawędzików drewnianych na obwódzie dachu.

4. Wymiana stolarki okiennej zgodnie z zestawieniem stolarki.

5. Ocieplenie stropu podcienia styropianem o $\lambda=0,032$ [W/mK] o grubości 22 cm.

6. Ocieplenie stropu podcienia styropapą $\lambda=0,036$ [W/mK] o grubości 25 cm.

7. Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych i fundamentu.

UWAGA:

Wymiana wszystkich obróbek blacharskich:

- podokienników,
- atyk,
- dachów.

Nową obróbkę podokienników wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej. Pozostałe obróbki wykonać z blachy stalowej i tytanowo-cynkowej.

Wszystkie wymiary sprawdzić na obiekcie. Wszystkie elementy znajdujące się aktualnie na elewacjach np. nr budynku, wynieść nad docieplenie.

Nazwa inwestycji

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA ŚCIAN W GRUNCIE, DOCIEPLENIA STROPODACHU I WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ORAZ BUDOWY WENTYLACJI

budynku biurowego przy ul. Józefa Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce dz. nr ewid. 183/2 obręb 146401_1.0041

Inwestor

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Generalny Projektant

STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, Warszawa

Projektant

mgr inż. Leszek Tischner

nr ewid. 157/2002

Sprawdzający

mgr inż. Damian Cyra

MAC/003/POK/09

Asystent

mgr inż. Ewelina Grochowska-Kuzak

Tytuł rysunku:

RZUT DACHU NAD IX PIĘTREM

Data: VII 2018 r.

skala 1:100

Rys. nr 6

Obrys budynku:

Zabudowa sąsiednia