



POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM

PZM Holding Sp. z o.o.

**BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ,
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ**

01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F; tel. 22 385 85 85, 22 385 85 61; fax 22 385 85 65; email: holding@pzm.pl

OPINIA Nr: 1424/12/2021

z dnia: 2021/12/01

Wykonawca opinii : inż. Piotr Sadowy RS 000907

Właściciel: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Adres: ul. Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] XII-2021

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2006

Model: Octavia 1.9 TDI MR`01

Wersja: Tour

Nr rejestracyjny: WI 5487F

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBDS41U378854383

Data pierwszej rejestracji	2006/12/19
Wskazanie drogomierza	322670 km
Okres eksploatacji pojazdu (06/12/19-21/12/01)	179 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	NIEBIESKI 2-warstwowy typu uni
Oznaczenie typu	1U
Dop. masa całkowita	2000 kg
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy
Oznaczenie silnika	ATD
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1896 ccm / 74kW (101KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa	11	Przygotowanie do montażu radia
2	Czujniki parkowania	12	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
3	Filtr p/pyłkowy	13	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	14	Sygnalizacja otwartych drzwi
5	Głośniki 4 szt.	15	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
6	Immobilizer	16	System wspomagania nagłego hamowania
7	Kolumna kierownicy regulowana	17	Szyby przyciemniane
8	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa pirotechniczne	18	Światła z regulacją kąta pochylenia
9	Poduszka powietrzna kierowcy	19	Wspomaganie układu kierowniczego
10	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	20	Zaglówki siedzeń tylnych 3 szt.
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	System ABS + MSR		

ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System p/ślizgowy MSR

- 2 Tarcze kół stalowe 15" opony 195/65
Opony 195/65 R15
Tarcze kół stalowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Radioodtwarzacz CD	131

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	FULDA 195/65 R15 91T ECOCONTROL TL		40
Przednie prawe:	FULDA 195/65 R15 91T ECOCONTROL TL		40
Tylne lewe:	FULDA 195/65 R15 91T ECOCONTROL TL		40
Tylne prawe:	FULDA 195/65 R15 91T ECOCONTROL TL		40

STAN TECHNICZNY POJAZDU

NADWOZIE:

Pokrywa komory silnika - punktowe ubytki powłoki lakierowej, oraz ślady korozji na przedniej krawędzi poziomej.

Krata wlotu powietrza - pęknięta z ubytkiem materiału w części dolnej.

Zderzak przedni - luźno zamocowany w części prawej.

Błotnik przedni prawy - ubytek powłoki lakierowej w części przedniej, ślady korozji na przetłoczeniu łukowym w części tylnej.

Drzwi tylne prawe - listwa ozdobna częściowo oderwana w części przedniej, ślady korozji pod listwą, ubytki powłoki lakierowej w części tylnej.

Zderzak tylny - poszycie zderzaka odkształcone w części prawej.

Błotnik tylny lewy - skorodowany w części przedniej dolnej.

WNĘTRZE NADWOZIA:

Kompletne, bez widocznych wad i usterek o stopniu zużycia odpowiadającym przebiegowi i czasowi użytkowania pojazdu.

SILNIK:

Osrzęt silnika kompletny, bez widocznych wad i usterek.

Praca silnika w pełnym przedziale prędkości obrotowej, bez zastrzeżeń.

Komora silnika - brudna.

PODWOZIE I UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Wad i usterek nie stwierdzono

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (187 mies.)	8 850 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	131 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	306 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 898 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	122 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 3 319 PLN

W tym:

	[%]	Wart. [PLN]
Szczególny charakter eksploatacji	-5,0	- 419
Naprawa blacharsko lakiernicza	-34,6	-2 900

KOMENTARZ

Korekta za datę pierwszej rejestracji - automatyczna systemu.

Korekta za przebieg - automatyczna systemu

Korekta za stan ogumienia - automatyczna systemu
 Korekta za aktualność badań technicznych - automatyczna systemu.
 Korekta za szczególny charakter eksploatacji - pojazd służbowy firmy.
 Korekta konieczne naprawy pojazdu - jak w opisie technicznym.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

5200 PLN

(słownie: pięć tysięcy dwieście złotych)

w tym VAT (23,0%) 972,36 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

1. Wydając niniejszy dokument Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowania dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów (w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zaieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii po jej naprawie powypadkowej), o ile nie zostały one przez Zleceniodawcę zamówione.

2. Od niniejszej Oceny Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania się do Prezesa PZM Holding Sp. z o. o.



inż. Piotr Sadowy
 rzeczoznawca samochodowy

RS 000907 nr identyfikacyjny listy Ministerstwa Infrastruktury
 Certyfikat CCR PZM nr 004 z dnia 18.07.2002 r.

Warszawa dnia 01.12.2021 u

.....
 wycenę sporządził certf, rzeczoznawca
 pieczęć i podpis

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
 HOLDING Sp z o o
 BIURO CERTYFIKOWANYCH
 RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
 01 160 Warszawa, ul. Gorczewska 228F
 tel. 33 5-85-25 fax 33 1-85-10

.....
 Pieczęć PZM Holding Sp. z o.o.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 1424/12/2021

z dnia: 2021/12/01

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] XII-2021

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2006

Model: Octavia 1.9 TDI MR'01

Wersja: Tour

Nr rejestracyjny: WI 5487F

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



PB262875



PB262876



PB262877




PB262878




PB262879



PB262880



PB262881



PB262885

POLSKI ZWIĄZANIE...
HOLDING Sp. z o.o.
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOWNICZÓW SAMOCHODOWYCH
01-460 Warszawa, ul. Gorczewska 22SF
tel. 22 633 85 85 fax 22 633 85 85



PB262886



PB262888

POLSKI ZWIĄZANIE...
HOLDING Sp. z o.o.
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOWNICZÓW SAMOCHODOWYCH
01-460 Warszawa, ul. Gorczewska 22SF
tel. 22 633 85 85 fax 22 633 85 85



PB262889



PB262890



PB262892



PB262893



PB262894



PB262895




PB262897



PB262898



PB262899




PB262900
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
HOLDING SP. Z O.O.
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZODZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
Warszawa, ul. Gorciewska 225F
tel. 52 234 11 11
fax 52 234 11 12



PB262901




PB262902
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
HOLDING SP. Z O.O.
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZODZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
Warszawa, ul. Gorciewska 225F
tel. 52 234 11 11
fax 52 234 11 12




PB262903



PB262904



PB262905



PB262906



PB262908



PB262909

POLSKI ZWIĄZK
HOLDING
BIURO CERTYFIKACJI
SPECJALISTÓW SAMOCHODOWYCH
ul. Górczewska 229F
tel. 385 85 85

POLSKI ZWIĄZK
HOLDING
BIURO CERTYFIKACJI
SPECJALISTÓW SAMOCHODOWYCH
ul. Górczewska 229F
tel. 385 85 85

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: 1424/12/2021

z dnia: 2021/12/01

Wykonawca opinii : inż. Piotr Sadowy RS 000907

Właściciel: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Adres: ul. Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] XII-2021

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2006

Model: Octavia 1.9 TDI MR'01

Wersja: Tour

Nr rejestracyjny: WI 5487F

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wycena na podstawie pojazdu: SKODA Octavia 1.9 TDI MR'01 Tour lif5 1896 ccm 74 kW O

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2010	05	12250	12250
2009	05	11300	11300
2008	05	10400	10400
2007	05	9550	9550
2006	05	8850	8850

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (187 mies.) **8 850 PLN**Normatywny okres eksploatacji **187 mies.**DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) **2006/12/19**Rzeczywisty okres eksploatacji **179 mies.**KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ **306 PLN po korekcie: 9 156 PLN****LISTA WYPOSAŻENIA:**

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2006.05-2006.12

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Radioodtworacz CD	1,00			4,76	0,30	131

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE **131 PLN**KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE **131 PLN po korekcie: 9 287 PLN**Przebieg normatywny **269 000 km**Przebieg rzeczywisty odczytany **322 670 km**KOREKTA ZA PRZEBIEG **- 898 PLN po korekcie: 8 389 PLN****ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:**

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Szczególny charakter eksploatacji	-5,0	- 419
Naprawa blacharsko lakiernicza	-34,6	-2 900

KOREKTY RÓŻNE **- 3 319 PLN po korekcie: 5 070 PLN****STAN OGUMIENIA:**

Osł	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe:	304	40*						Prawe:	304	40*	
Tylna					Lewe:	304	40*						Prawe:	304	40*	

KOREKTA ZA OGUMIENIE **122 PLN po korekcie: 5 192 PLN**

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU

5 200 PLN

1. Wydając niniejszy dokument Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowania dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów (w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zaieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii po jej naprawie powypadkowej), o ile nie zostały one przez Zleceniodawcę zamówione.

2. Od niniejszej Oceny Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania się do Prezesa PZM Holding Sp. z o. o.

Warszawa dnia 01.12.2021 r.

.....
wycenę sporządził certf, rzeczoznawca
pieczęć i podpis



RS 000907 nr identyfikacyjny Listy Ministerstwa Infrastruktury
Certyfikat CCR PZM nr 1004 z dnia 18.07.2002 r.

inż. Piotr Sadowy
rzeczoznawca samochodowy

.....
Pieczęć PZM Holding Sp. z o.o.

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
HOLDING Sp z o o
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOWNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
01-400 Warszawa, ul. Gorczyńska 228F
tel. 385-85-85 - fax 383-85-65