



WOJEWODA MAZOWIECKI

WBZK-IV.431.1.11.2015

Warszawa, 15... grudnia 2015 r.

Pan
Władysław Jerzy Engel
Prezes Zarządu
Polonia Warszawa S.A.

Pani
Renata Popek
Dyrektor
Stołecznego Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611 z późn. zm.) oraz zgodnie z Planem Kontroli Zewnętrznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na rok 2015, kontrolerzy:

1. Pani Małgorzata Zaorska – inspektor wojewódzki w Oddziale Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
 2. Pan Rafał Dąbrowski – asystent Wydziału ds. Zwalczania Przystępczości Pseudokibiców Komendy Stołecznej Policji
 3. Pan Cezary Obidziński – specjalista Wydziału Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji.
- przeprowadzili w dniu 24 listopada 2015 r. kontrolę problemową na stadionie usytuowanym w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6, 00-206 Warszawa.

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie:

- 1) stanu realizacji wniosków i zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 grudnia 2014 r. (WBZK-IV.431.1.11.2014);
- 2) stanu realizacji Decyzji Nr 109/2001 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2001 r.;

3) przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16 poz. 73), tj.:

- sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, uwzględniając jej rodzaj i miejsca na stadionie podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku,
- ustalenie czy urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk, umożliwiają wykorzystanie zarejestrowanego obrazu i dźwięku w postępowaniu dowodowym w stosunku do osób zakłócających porządek podczas imprez masowych oraz imprez masowych podwyższonego ryzyka prowadzonych na stadionie,
- sposobu przechowywania materiałów, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia efektywnego rozpoznawania zagrożeń i identyfikowania sprawców zakłóceń porządku publicznego w miejscu i czasie trwania imprezy masowej,

poprzez:

- a) porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w powyższym rozporządzeniu,
- b) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie.

Kontrolą objęty był okres od 26 listopada 2014 r. do 24 listopada 2015 r.

Niniejszym przekazuję Pani/Panu wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli sprawdzono stan realizacji wniosków i zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2014 r. (WBZK-IV.431.1.11.2014). Kontroli zostały poddane następujące elementy badanego zagadnienia:

- 1) Terminowość złożenia informacji o stanie realizacji wniosków i zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2014 r. – obowiązek przekazania pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych, w terminie do dnia 31 marca 2015 r.

Ustalenia i ocena – W związku z nie udzieleniem w wyznaczonym terminie odpowiedzi dotyczącej sposobu realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, w dniu 5 maja 2015 r. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie skierował

pismo (monit) do Prezesa MKS Polonia Warszawa oraz Dyrektora Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA wzywające do przekazania powyższej informacji w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma oraz o poinformowanie o przyczynach zaistniałej zwłoki. W dniu 22 maja 2015 r. wpłynęło pismo (znak: SCSAW-DAP.1710.4.2015.KMI) podpisane przez Dyrektora Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, w którym poinformowano o podjętych działaniach mających na celu realizację zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 grudnia 2014 r. (WBZK-IV.431.1.11.2014) oraz wyjaśniono, że zwłoka w przesłaniu odpowiedzi spowodowana była procesami reorganizacyjnymi trwającymi w jednostce.

Niedotrzymanie terminu udzielenia odpowiedzi w sprawie sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2014 r., stanowi **uchybiecie**, co zostało ocenione **negatywnie**.

- 2) Zapewnienie pełnej sprawności serwerów wchodzących w skład systemu monitoringu zainstalowanego na stadionie przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie, tak aby system spełniał wszystkie wymagania dotyczące potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii, określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (§ 6 ust. 1 pkt. 1), a szczególności, aby była możliwość rejestrowania stabilnego obrazu, z sektorów dla uczestników imprezy masowej oraz z płyty boiska, z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę.

Ustalenia i ocena – W celu zapewnienia pełnej sprawności systemu monitoringu zainstalowanego na stadionie przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie przeprowadzono postępowanie, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę do realizacji niezbędnych prac naprawczych i konserwacyjnych. Zgodnie z podpisaną w dniu 04.05.2015 r. przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA umową z MIKRONEX Serwis Komputerowy PUH Paweł Kucharski, prace mają zostać wykonane w terminie 30 dni od dnia jej podpisania. Zalecenie zostało zrealizowane, co zostało ocenione **pozytywnie**.

- 3) Naprawienie kamery obrotowej obejmującej swym zasięgiem płytę boiska i sektory dla uczestników imprezy masowej, która była niesprawna w dniu kontroli. Dokonywanie, przed każdą imprezą masową, przeglądu sprawności kamer wchodzących w skład systemu monitoringu oraz niezwłocznym usuwania awarii stwierdzonych podczas przeglądu.

Ustalenia i ocena – Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA posiada podpisaną umowę z MIKRONEX Serwis Komputerowy PUH Paweł Kucharski na zarządzanie systemem *Kontroli Dostępu i Identyfikacji Kibiców i CCTV* na stadionie przy ul. Konwiktorskiej 6

w Warszawie, zarówno podczas imprez, jak i podczas obsługi bieżącej. Zalecenie zostało zrealizowane, co zostało ocenione **pozytywnie**.

- 4) Zamontowanie tabliczek informujących o prowadzonej w trakcie trwania imprezy masowej rejestracji obrazu i dźwięku przy wejściu na sektor gości oraz przy bramach wjazdowych na teren stadionu oraz takie ich zabezpieczenie, aby nie było możliwości ich zniszczenia przez osoby fizyczne lub warunki atmosferyczne.

Ustalenia i ocena – Tabliczki, informujące o prowadzonej w trakcie trwania imprezy masowej rejestracji obrazu i dźwięku przy wejściu na sektor gości oraz przy bramach wjazdowych na teren stadionu, zostały zamontowane i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zniszczeniem przez osoby fizyczne lub warunki atmosferyczne. Zalecenie zostało zrealizowane, co zostało ocenione **pozytywnie**.

- 5) Zapewnianie obecności w dniu kontroli osoby odpowiedzialnej za obsługę monitoringu podczas meczy piłki nożnej organizowanych przez MKS Polonia Warszawa oraz za sporządzanie kopii zarejestrowanego materiału podczas trwania imprezy masowej, tak aby była możliwość sprawdzenia protokołów komisyjnego zniszczenia materiałów niezawierających dowodów procesowych, których zniszczenie jest możliwe po upływie co najmniej 60 dni, od dnia zakończenia imprezy masowej.

Ustalenia i ocena – Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA posiada podpisaną umowę z MIKRONEX Serwis Komputerowy PUH Paweł Kucharski na zarządzanie systemem *Kontroli Dostępu i Identyfikacji Kibiców i CCTV* na stadionie przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie, zarówno podczas imprez, jak i podczas obsługi bieżącej. Zalecenie zostało zrealizowane, co zostało ocenione **pozytywnie**.

- 6) Sporządzenie metryczek informacyjnych na elektronicznych nośnikach zewnętrznych, które zawierają materiał zarejestrowany podczas trwania meczy piłki nożnej organizowanych przez MKS Polonia Warszawa zgodnie z § 12 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.

Ustalenia i ocena – Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA przyjął do stosowania zalecenie dotyczące sporządzania metryczek informacyjnych na elektronicznych nośnikach zewnętrznych, zawierających materiał zarejestrowany podczas trwania meczy piłki nożnej. Zalecenie zostało zrealizowane, co zostało ocenione **pozytywnie**.

Następnie dokonano sprawdzenia stanu realizacji Decyzji Nr 109/2001 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2001 r. i ustalono, że w okresie od 26 listopada 2014 r. do 24

listopada 2015 r. na stadionie przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie, utrwalanie przebiegu imprez masowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk było realizowane., co ocenia się **pozytywnie**.

Podczas kontroli dokonano oceny przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16 poz. 73), tj.:

- sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, uwzględniając jej rodzaj i miejsca na stadionie podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku,
- ustalenie czy urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk, umożliwiają wykorzystanie zarejestrowanego obrazu i dźwięku w postępowaniu dowodowym w stosunku do osób zakłócających porządek podczas imprez masowych oraz imprez masowych podwyższonego ryzyka prowadzonych na stadionie,
- sposobu przechowywania materiałów, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia efektywnego rozpoznawania zagrożeń i identyfikowania sprawców zakłóceń porządku publicznego w miejscu i czasie trwania imprezy masowej,

poprzez:

- a) porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w powyższym rozporządzeniu,
- b) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie.

Kontroli zostały poddane następujące elementy badanego zagadnienia:

- 1) Parametry urządzeń rejestrujących **obraz I kategorii** (sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska muszą znajdować się w polu widzenia co najmniej dwóch urządzeń rejestrujących obraz).

Minimalne wymogi:

- zakres rejestrowania stabilnego obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli i czasie migawki nie dłuższym niż 1/125 sekundy dla każdej kamery,
- drukowanie zarejestrowanego obrazu w wielkości nie mniejszej niż 9 x 13 cm i z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi,

- zarejestrowany obraz dla przedmiotu o wysokości 50 cm - wysokość co najmniej 500 pikseli.

Ustalenia – Minimalne wymogi dotyczące parametrów urządzeń rejestrujących obraz I kategorii są spełnione.

Ocena – Spełnienie parametrów rejestrujących obraz I kategorii przez urządzenia stałe wchodzące w system monitoringu zostało ocenione **pozytywnie**.

2) Parametry urządzeń rejestrujących **obraz II kategorii** (sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska muszą znajdować się w polu widzenia co najmniej dwóch urządzeń rejestrujących obraz).

Minimalne wymogi:

- zakres rejestrowania stabilnego obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli i czasie migawki nie dłuższym niż 1/125 sekundy dla każdej kamery,
- drukowanie zarejestrowanego obrazu w wielkości nie mniejszej niż 9 x 13 cm i z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi,
- zarejestrowany obraz dla przedmiotu o wysokości 50 cm - wysokość co najmniej 250 pikseli.

Ustalenia – Minimalne wymogi dotyczące parametrów urządzeń rejestrujących obraz II kategorii są spełnione.

Ocena – Spełnienie parametrów rejestrujących obraz II kategorii przez urządzenia stałe wchodzące w system monitoringu zostało ocenione **pozytywnie**.

3) Parametry urządzeń rejestrujących **obraz III kategorii** (poniższe miejsca muszą znajdować się w polu widzenia co najmniej jednego urządzenia rejestrującego obraz):

- kasy biletowe na terenie imprezy masowej,
- bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej,
- drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej z wyłączeniem klatek schodowych,
- parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej.

Minimalne wymogi:

- zakres rejestrowania obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 6 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 500 pikseli dla każdej kamery,
- drukowanie zarejestrowanego obrazu w wielkości nie mniejszej niż 9 x 13 cm i z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi,
- zarejestrowany obraz dla przedmiotu o wysokości 50 cm - wysokość co najmniej 50 pikseli.

Ustalenia – Minimalne wymogi dotyczące parametrów urządzeń rejestrujących obraz III kategorii są spełnione.

Ocena – Spełnienie parametrów rejestrujących obraz III kategorii przez urządzenia stałe wchodzące w system monitoringu zostało ocenione **pozytywnie**.

- 4) Parametry urządzeń rejestrujących **obraz IV kategorii** (sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska muszą znajdować się w polu widzenia co najmniej dwóch urządzeń rejestrujących obraz).

Minimalne wymogi:

- zakres rejestrowania obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 6 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 500 pikseli dla każdej kamery,
- drukowanie zarejestrowanego obrazu w wielkości nie mniejszej niż 9 x 13 cm i z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi,
- zarejestrowany obraz dla przedmiotu o wysokości 50 cm - wysokość co najmniej 12 pikseli.

Ustalenia – Minimalne wymogi dotyczące parametrów urządzeń rejestrujących obraz IV kategorii są spełnione.

Ocena – Spełnienie parametrów rejestrujących obraz IV kategorii przez urządzenia stałe wchodzące w system monitoringu zostało ocenione **pozytywnie**.

- 5) **Przenośne urządzenia rejestrujące** stabilny obraz kolorowy dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii (sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska muszą znajdować się w polu widzenia co najmniej dwóch urządzeń rejestrujących obraz).

Minimalne wymogi:

- zakres rejestrowania stabilnego obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli oraz czasie migawki nie dłuższym niż 1/125 sekundy dla każdej kamery dla imprez podwyższonego ryzyka,
- drukowanie zarejestrowanego obrazu w wielkości nie mniejszej niż 9 x 13 cm i z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi,
- zarejestrowany obraz dla przedmiotu o wysokości 50 cm - wysokość co najmniej 500 pikseli (I kategoria) i 250 pikseli (II kategoria).

Ustalenia – W okresie od 26 listopada 2014 r. do 24 listopada 2015 r. na stadionie przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie nie były wykorzystywane przenośne urządzenia rejestrujące stabilny obraz kolorowy dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii.

Ocena – Zagadnienie nie podlegało ocenie w związku z nie wykorzystywaniem na stadionie przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie przenośnych urządzeń rejestrujących stabilny obraz kolorowy dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii.

- 6) Parametry urządzeń rejestrujących **dźwięk** (sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska).

Minimalne wymogi: rejestracja sygnału akustycznego w paśmie częstotliwości od 300 Hz do 4.000 Hz, przy minimalnej dynamice 50 dB.

Ustalenia – Minimalne wymogi dotyczące parametrów urządzeń rejestrujących dźwięk są spełnione.

Ocena – Spełnienie parametrów rejestrujących dźwięk przez urządzenia stałe wchodzące w system monitoringu zostało ocenione **pozytywnie**.

- 7) Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas imprez masowych:
- meczu piłki nożnej podwyższonego ryzyka w dniu 22 kwietnia 2015 r. – III Liga: Polonia Warszawa – Broń Radom,
 - meczu piłki nożnej podwyższonego ryzyka w dniu 3 maja 2015 r. – III Liga: Polonia Warszawa – ŁKS Łódź,
 - meczu piłki nożnej podwyższonego ryzyka w dniu 3 czerwca 2015 r. – III Liga: Polonia Warszawa – Radomiak Radom.

Ustalenia – Organizatorem meczu był Miejski Klub Sportowy Polonia Warszawa. W dniu 16 czerwca 2015 r. MIKRONEX Serwis Komputerowy PUH Paweł Kucharski przekazał protokolarnie do MKS Polonia Warszawa dyski do kopii zapasowych.

Ocena – Zagadnienie nie podlegało ocenie ze względu na przekazanie dysków do kopii zapasowych przez firmę MIKRONEX Serwis Komputerowy PUH Paweł Kucharski do ówczesnego organizatora imprez masowych – meczy piłki nożnej o Mistrzostwo III Ligi, tj. do Miejskiego Klubu Sportowego Polonia Warszawa.

- 8) Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas imprez masowych:
- meczu piłki nożnej w dniu 8 sierpnia 2015 r. – III Liga: Polonia Warszawa – Pelikan Łowicz,
 - meczu piłki nożnej w dniu 21 sierpnia 2015 r. – III Liga: Polonia Warszawa – Warta Działoszyn,
 - meczu piłki nożnej w dniu 30 sierpnia 2015 r. – III Liga: Polonia Warszawa – Broń Radom,
 - meczu piłki nożnej w dniu 6 września 2015 r. – III Liga: Polonia Warszawa – Ner Poddębice.

Ustalenia – W związku z upływem 60 dni od dnia zakończenia imprezy masowej, materiały zgromadzone podczas jej utrwalania zostały komisyjnie zniszczone przez organizatora.

Ocena – Zagadnienie nie podlegało ocenie ze względu na komisyjne zniszczenie materiałów zgromadzonych podczas utrwalania imprezy masowej, w związku z upływem 60 dni od dnia

jej zakończenia. Fakt posiadania przez organizatora protokołów komisijnego zniszczenia materiałów ocenia się **pozytywnie**.

- 9) Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas imprez masowych:
- a) meczu piłki nożnej w dniu 19 września 2015 r. – III Liga: Polonia Warszawa – Energia Kozienice,
 - b) meczu piłki nożnej w dniu 26 września 2015 r. – III Liga: Polonia Warszawa – Lechia Tomaszów Mazowiecki,
 - c) meczu piłki nożnej w dniu 9 października 2015 r. – III Liga: Polonia Warszawa – Oskar Przysucha,
 - d) meczu piłki nożnej podwyższonego ryzyka w dniu 23 października 2015 r. – III Liga: Polonia Warszawa – ŁKS Łódź,
 - e) meczu piłki nożnej w dniu 4 listopada 2015 r. – III Liga: Polonia Warszawa – Pogoń Grodzisk Mazowiecki.

Ustalenia – Zapisy monitoringu znajdują się na serwerach. Brak zapisu obrazu z kamery stacjonarnej obejmującej rejestrację obrazu kategorii I i II z części trybuny głównej. W trakcie trwania imprezy masowej, w związku ze zmieniającymi się warunkami oświetlenia, część kamer stacjonarnych zmieniła tryb obrazu z kolorowego na czarno-biały. Stan techniczny pozostałych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez uwag.

Ocena – Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas powyższych imprez masowych, zbadany został na podstawie zapisów znajdujących się na serwerach. Brak zapisu obrazu z kamery stacjonarnej obejmującej rejestrację obrazu kategorii I i II z części trybuny głównej na powyższych imprezach masowych należy ocenić jako **uchybie**. Również stwierdzony podczas trwania powyższych imprez masowych, fakt zmiany trybu obrazu z kolorowego na czarno-biały dla części kamer stacjonarnych w związku ze zmieniającymi się warunkami oświetlenia, należy ocenić jako **uchybie**. Stan techniczny pozostałych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas tych imprez był prawidłowy, co zostało ocenione **pozytywnie**.

- 10) Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas imprez masowych – meczów futbolu amerykańskiego drużyn Top Ligi PLFA organizowanych przez WARSAW EAGLWS Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 19 lok. 3 w dniach:
- a) 29 marca 2015 r.,
 - b) 19 kwietnia 2015 r.,
 - c) 10 maja 2015 r.,
 - d) 24 maja 2015 r.,

e) 14 czerwca 2015 r.,

f) 27 czerwca 2015 r.

Ustalenia – Na serwerze brak jest zapisu z tych imprez masowych. Materiał zarejestrowany został nadpisany podczas kolejnych imprez masowych. W związku z upływem 60 dni od dnia zakończenia imprezy masowej materiał zgromadzony podczas jej utrwalania może zostać zniszczony. Brak jest jednak protokołu komisyjnego zniszczenia przez organizatora materiałów z tych imprez masowych.

Ocena – Ocena stanu urządzeń rejestrujących obraz nie została dokonana ze względu na nadpisanie zarejestrowanego materiału podczas następnych imprez masowych, a także w związku z upływem 60 dni od dnia ich zakończenia. Jednakże brak protokołu komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas utrwalania imprez masowych ocenia się jako **uchybiecie**.

11) Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas sportowej imprezy masowej Międzynarodowy Mecz Rugby Polska – Mołdawia, organizowanej w dniu 14 listopada 2015 r., przez UTW „Omega” Katarzyna Brażuk z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Mazowieckiej 7.

Ustalenia – Zapis monitoringu znajduje się na serwerach. Brak zapisu obrazu z kamery stacjonarnej obejmującej rejestrację obrazu kategorii I i II z części trybuny głównej. W trakcie trwania imprezy masowej, w związku ze zmieniającymi się warunkami oświetlenia, część kamer stacjonarnych zmieniła tryb obrazu z kolorowego na czarno-biały. Stan techniczny pozostałych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez uwag.

Ocena – Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas imprezy masowej, zbadany został na podstawie zapisu znajdującego się na serwerach. Brak zapisu obrazu z kamery stacjonarnej obejmującej rejestrację obrazu kategorii I i II z części trybuny głównej na powyższej imprezie masowej należy ocenić jako **uchybiecie**. Również stwierdzony podczas trwania tej imprezy masowej, fakt zmiany trybu obrazu z kolorowego na czarno-biały dla części kamer stacjonarnych w związku ze zmieniającymi się warunkami oświetlenia, należy ocenić jako **uchybiecie**. Stan techniczny pozostałych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas imprez masowej był prawidłowy, co zostało ocenione **pozytywnie**.

12) Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w dniu kontroli.

Ustalenia – Niesprawna kamera stacjonarna obejmująca rejestrację obrazu kategorii I i II z części trybuny głównej. Brak sterowania w pionie (górną-dół) kamery obrotowej obejmującej rejestrację obrazu kategorii I i II z trybuny głównej. Stan techniczny pozostałych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w dniu kontroli bez uwag..

Ocena – Fakt niesprawnej kamery stacjonarnej obejmującej rejestrację obrazu kategorii I i II z części trybuny głównej należy ocenić jako **uchybiecie**. Również brak sterowania w pionie (górną-dół) kamery obrotowej obejmującej rejestrację obrazu kategorii I i II z trybuny głównej, należy ocenić jako **uchybiecie**. Stan techniczny pozostałych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk był prawidłowy, co zostało ocenione **pozytywnie**.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. Brak zapisu obrazu z kamery stacjonarnej obejmującej rejestrację obrazu kategorii I i II z części trybuny głównej na następujących imprezach masowych:
 - a) mecz piłki nożnej w dniu 19 września 2015 r. – III Liga: Polonia Warszawa – Energia Kozienice,
 - b) mecz piłki nożnej w dniu 26 września 2015 r. – III Liga: Polonia Warszawa – Lechia Tomaszów Mazowiecki,
 - c) mecz piłki nożnej w dniu 9 października 2015 r. – III Liga: Polonia Warszawa – Oskar Przysucha,
 - d) mecz piłki nożnej podwyższonego ryzyka w dniu 23 października 2015 r. – III Liga: Polonia Warszawa – ŁKS Łódź,
 - e) mecz piłki nożnej w dniu 4 listopada 2015 r. – III Liga: Polonia Warszawa – Pogoń Grodzisk Mazowiecki,
 - f) Międzynarodowy Mecz Rugby Polska – Mołdawia, organizowany w dniu 14 listopada 2015 r., przez UTW „Omega” Katarzyna Brażuk z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Mazowieckiej 7,
co jest niezgodne z § 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16 poz. 73).
2. Zmiana trybu obrazu z kolorowego na czarno-biały dla części kamer stacjonarnych w związku ze zmieniającymi się warunkami oświetlenia podczas trwania następujących imprez masowych:
 - a) mecz piłki nożnej w dniu 19 września 2015 r. – III Liga: Polonia Warszawa – Energia Kozienice,
 - b) mecz piłki nożnej w dniu 26 września 2015 r. – III Liga: Polonia Warszawa – Lechia Tomaszów Mazowiecki,
 - c) mecz piłki nożnej w dniu 9 października 2015 r. – III Liga: Polonia Warszawa – Oskar Przysucha,

- d) mecz piłki nożnej podwyższonego ryzyka w dniu 23 października 2015 r. – III Liga: Polonia Warszawa – ŁKS Łódź,
- e) mecz piłki nożnej w dniu 4 listopada 2015 r. – III Liga: Polonia Warszawa – Pogoń Grodzisk Mazowiecki,
- f) Międzynarodowy Mecz Rugby Polska – Mołdawia, organizowany w dniu 14 listopada 2015 r., przez UTW „Omega” Katarzyna Brażuk z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Mazowieckiej 7,

co jest niezgodne z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16 poz. 73).

- 3. Niesprawna (w dniu kontroli) kamera stacjonarna obejmująca rejestrację obrazu kategorii I i II z części trybuny głównej, co jest niezgodne z § 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16 poz. 73).
- 4. Brak (w dniu kontroli) sterowania w pionie (góra-dół) kamery obrotowej obejmującej rejestrację obrazu kategorii I i II z trybuny głównej, co jest niezgodne z § 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16 poz. 73).
- 5. Brak protokołów komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas utrwalania imprez masowych – meczów futbolu amerykańskiego drużyn Top Ligi PLFA organizowanych przez WARSAW EAGLWS Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 19 lok. 3 w dniach:
 - a) 29 marca 2015 r.,
 - b) 19 kwietnia 2015 r.,
 - c) 10 maja 2015 r.,
 - d) 24 maja 2015 r.,
 - e) 14 czerwca 2015 r.,
 - f) 27 czerwca 2015 r.,

który to materiał został nadpisany podczas następnych imprez masowych, przy jednoczesnym upływie 60 dni od dnia ich zakończenia, co jest niezgodne z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, z późn. zm.).

W związku z powyższymi ustaleniami kontroli, stan realizacji Decyzji Nr 109/2001 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2001 r., a także sposób przestrzegania warunków

określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16 poz. 73) ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**.

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Pana Władysława Jerzego Engela – Prezesa Zarządu Polonia Warszawa S.A. oraz Panią Renatę Popek – Dyrektora Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, do podjęcia następujących działań polegających na:

1. Naprawieniu kamery stacjonarnej obejmującej rejestrację obrazu kategorii I i II z części trybuny głównej, która była niesprawna, zarówno podczas sześciu imprez masowych, w tym jednej podwyższonego ryzyka, jak i w dniu kontroli.
2. Dokonywaniu, przed każdą imprezą masową, przeglądu sprawności kamer wchodzących w skład systemu monitoringu oraz niezwłocznym usuwania awarii stwierdzonych podczas przeglądu.
3. Wyeliminowaniu przypadków automatycznej zmiany trybu obrazu z kolorowego na czarno-biały dla części kamer stacjonarnych w związku ze zmieniającymi się warunkami oświetlenia podczas rejestracji imprez masowych, która była stwierdzona w trakcie sześciu imprez masowych, w tym jednej podwyższonego ryzyka.
4. Naprawieniu stwierdzonego w dniu kontroli braku sterowania w pionie (góra-dół) kamery obrotowej obejmującej rejestrację obrazu kategorii I i II z trybuny głównej.
5. Spowodowaniu sporządzania protokołów komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas utrwalania imprez masowych, które to materiały zostały nadpisane podczas następnych imprez masowych i w stosunku do których upłynął termin wskazany w art. 11. ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Jednocześnie zobowiązuję Pana Władysława Jerzego Engela – Prezesa Zarządu Polonia Warszawa S.A. oraz Panią Renatę Popek – Dyrektora Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA do przekazania, **w terminie do 31 marca 2016 r.**, pisemnej informacji o podjętych działaniach mających na celu realizację zaleceń pokontrolnych.

WOJEWODA MAZOWIECKI
Zdzisław Sipiński
Zdzisław Sipiński

Do wiadomości:
Komendant Stołeczny Policji
Prezydent m.st. Warszawy
Komendant Rejonowy Policji Warszawa I
Prezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej