



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 11 lipca 2016 r.

WBZK-IV.431.1.3.2016

**Pan
Grzegorz Orzelowski
Prezes Zarządu
Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 6
08-110 Siedlce**

**Pan
Michał Chromiński
Prezes Zarządu
Miejskiego Klubu Piłkarskiego
Pogoń Siedlce
ul. Jana Pawła II 6
08-110 Siedlce**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (dalej ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych - t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2139) oraz zgodnie z Planem Kontroli Zewnętrznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na 2016 rok, kontrolerzy:

1. pani Małgorzata Zaorska – zastępca kierownika Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, nr upoważnienia 701/3/2016,
2. pan Wojciech Hodowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, nr upoważnienia 702/3/2016,
3. podinsp. Jacek Hebda – ekspert Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, nr upoważnienia 703/3/2016,

4. podkom. Tomasz Ornat – specjalista Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, nr upoważnienia 704/3/2016,
5. mł. asp. Dariusz Ruszkiewicz – asystent Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, nr upoważnienia 705/3/2016,
6. nadkom. Jacek Chaciak – naczelnik Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, nr upoważnienia 706/3/2016,

przeprowadzili w dniu 17 maja 2016 r. kontrolę problemową na Stadionie Miejskim w Siedlcach przy ul. Jana Pawła II 6.

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie:

- 1) stanu realizacji wniosków i zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 czerwca 2015 r. (znak: WBZK-IV.431.1.8.2015),
- 2) stanu realizacji decyzji Nr 8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2012 r. (znak: WBZK-IV.6110.49/172.2012) utrzymanej w mocy decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lutego 2013 r. (znak: DN-NKSPP-0272-4/2013),
- 3) przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (dalej rozporządzenie w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej - Dz. U. Nr 16, poz. 73), tj.:
 - sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, uwzględniając jej rodzaj i miejsca na stadionie podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku,
 - ustalenie czy urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk, umożliwiają wykorzystanie zarejestrowanego obrazu i dźwięku w postępowaniu dowodowym w stosunku do osób zakłócających porządek podczas imprez masowych oraz imprez masowych podwyższonego ryzyka prowadzonych na stadionie,
 - sposobu przechowywania materiałów, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia efektywnego rozpoznawania zagrożeń i identyfikowania sprawców zakłóceń porządku publicznego w miejscu i czasie trwania imprezy masowej, poprzez:
 - a) porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej,
 - b) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie.

Kontrolą objęto okres od 13 maja 2015 r. do 17 maja 2016 r.

Niniejszym przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli sprawdzono stan realizacji wniosków i zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 czerwca 2015 r. (znak: WBZK-IV.431.1.8.2015). Kontroli zostały poddane następujące elementy badanego zagadnienia:

- 1) Terminowość złożenia informacji o stanie realizacji wniosków pokontrolnych – obowiązek przekazania pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Ustalenia – W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 czerwca 2015 r. (znak: WBZK-IV.431.1.8.2015) nie zawarto zaleceń, które miałyby zrealizować Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. i Prezes Zarządu Miejskiego Klubu Piłkarskiego Pogoń Siedlce, oraz o których realizacji miałyby poinformować Wojewodę Mazowieckiego.

Ocena – Zagadnienie nie podlegało ocenie, ponieważ w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 czerwca 2015 r. (znak: WBZK-IV.431.1.8.2015) nie zawarto zaleceń, które miałyby zrealizować Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. i Prezes Zarządu Miejskiego Klubu Piłkarskiego Pogoń Siedlce, oraz o których realizacji miałyby poinformować Wojewodę Mazowieckiego.

Ponadto dokonano sprawdzenia stanu realizacji decyzji Nr 8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2012 r. (znak: WBZK-IV.6110.49/172.2012) utrzymanej w mocy decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lutego 2013 r. (znak: DN-NKSPP-0272-4/2013) i ustalono, że w okresie od 13 maja 2015 r. do 17 maja 2016 r. na Stadionie Miejskim znajdującym w Siedlcach przy ul. Jana Pawła II 6, utrwalanie przebiegu imprez masowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk było realizowane, co ocenia się **pozytywnie**.

Następnie dokonano oceny przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, tj.:

- sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, uwzględniając jej rodzaj i miejsca na stadionie podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku,
- ustalenie czy urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk, umożliwiają wykorzystanie zarejestrowanego obrazu i dźwięku w postępowaniu dowodowym w stosunku do osób

zakłócających porządek podczas imprez masowych oraz imprez masowych podwyższonego ryzyka prowadzonych na stadionie,

- sposobu przechowywania materiałów, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia efektywnego rozpoznawania zagrożeń i identyfikowania sprawców zakłóceń porządku publicznego w miejscu i czasie trwania imprezy masowej, poprzez:
 - a) porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej,
 - b) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie.

Kontroli zostały poddane następujące elementy badanego zagadnienia:

- 1) Parametry urządzeń rejestrujących obraz I kategorii (sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska muszą znajdować się w polu widzenia co najmniej dwóch urządzeń rejestrujących obraz).

Minimalne wymogi:

- zakres rejestrowania stabilnego obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli i czasie migawki nie dłuższym niż 1/125 sekundy dla każdej kamery,
- drukowanie zarejestrowanego obrazu w wielkości nie mniejszej niż 9 x 13 cm i z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi,
- zarejestrowany obraz dla przedmiotu o wysokości 50 cm - wysokość co najmniej 500 pikseli.

Ustalenia – Minimalne wymogi dotyczące parametrów urządzeń rejestrujących obraz I kategorii są spełnione.

Ocena – Spełnienie parametrów rejestrujących obraz I kategorii przez urządzenia stałe wchodzące w system monitoringu zostało ocenione **pozytywnie**.

- 2) Parametry urządzeń rejestrujących obraz II kategorii (sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska muszą znajdować się w polu widzenia co najmniej dwóch urządzeń rejestrujących obraz).

Minimalne wymogi:

- zakres rejestrowania stabilnego obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli i czasie migawki nie dłuższym niż 1/125 sekundy dla każdej kamery,
- drukowanie zarejestrowanego obrazu w wielkości nie mniejszej niż 9 x 13 cm i z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi,
- zarejestrowany obraz dla przedmiotu o wysokości 50 cm - wysokość co najmniej 250 pikseli.

Ustalenia – Minimalne wymogi dotyczące parametrów urządzeń rejestrujących obraz II kategorii są spełnione.

Ocena – Spełnienie parametrów rejestrujących obraz II kategorii przez urządzenia stałe wchodzące w system monitoringu zostało ocenione **pozytywnie**.

3) Parametry urządzeń rejestrujących obraz III kategorii (poniższe miejsca muszą znajdować się w polu widzenia co najmniej jednego urządzenia rejestrującego obraz):

- kasy biletowe na terenie imprezy masowej,
- bramy, furtyki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej,
- drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej z wyłączeniem klatek schodowych,
- parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej.

Minimalne wymogi:

- zakres rejestrowania obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 6 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 500 pikseli dla każdej kamery,
- drukowanie zarejestrowanego obrazu w wielkości nie mniejszej niż 9 x 13 cm i z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi,
- zarejestrowany obraz dla przedmiotu o wysokości 50 cm - wysokość co najmniej 50 pikseli.

Ustalenia – Minimalne wymogi dotyczące parametrów rejestrujących obraz III kategorii są spełnione.

Ocena – Spełnienie parametrów rejestrujących obraz III kategorii przez urządzenia stałe wchodzące w system monitoringu zostało ocenione **pozytywnie**.

4) Parametry urządzeń rejestrujących obraz IV kategorii (sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska muszą znajdować się w polu widzenia co najmniej dwóch urządzeń rejestrujących obraz).

Minimalne wymogi:

- zakres rejestrowania obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 6 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 500 pikseli dla każdej kamery,
- drukowanie zarejestrowanego obrazu w wielkości nie mniejszej niż 9 x 13 cm i z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi,
- zarejestrowany obraz dla przedmiotu o wysokości 50 cm - wysokość co najmniej 12 pikseli.

Ustalenia – Minimalne wymogi dotyczące parametrów rejestrujących obraz IV kategorii są spełnione.

Ocena – Spełnienie parametrów rejestrujących obraz IV kategorii przez urządzenia stałe wchodzące w system monitoringu zostało ocenione **pozytywnie**.

- 5) Przenośne urządzenia rejestrujące stabilny obraz kolorowy dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii (sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska muszą znajdować się w polu widzenia co najmniej dwóch urządzeń rejestrujących obraz).

Minimalne wymogi:

- zakres rejestrowania stabilnego obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli oraz czasie migawki nie dłuższym niż 1/125 sekundy dla każdej kamery dla imprez podwyższonego ryzyka,
- drukowanie zarejestrowanego obrazu w wielkości nie mniejszej niż 9 x 13 cm i z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi,
- zarejestrowany obraz dla przedmiotu o wysokości 50 cm - wysokość co najmniej 500 pikseli (I kategoria) i 250 pikseli (II kategoria).

Ustalenia – Na Stadionie Miejskim w Siedlcach przy ul. Jana Pawła II 6 nie są używane przenośne urządzenia rejestrujące stabilny obraz kolorowy dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii.

Ocena – Zagadnienie nie podlegało ocenie w związku z niewykorzystywaniem na Stadionie Miejskim w Siedlcach przy ul. Jana Pawła II 6 przenośnych urządzeń rejestrujących stabilny obraz kolorowy dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii.

- 6) Parametry urządzeń rejestrujących dźwięk (sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska).

Minimalne wymogi: rejestracja sygnału akustycznego w paśmie częstotliwości od 300 Hz do 4.000 Hz, przy minimalnej dynamice 50 dB.

Ustalenia – Minimalne wymogi dotyczące parametrów urządzeń rejestrujących dźwięk są spełnione.

Ocena – Spełnienie parametrów rejestrujących dźwięk przez urządzenia stałe wchodzące w system monitoringu zostało ocenione **pozytywnie**.

- 7) Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas meczy w dniach od 13 maja 2015 r. do 31 października 2015 r., z których materiały, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, nie były przekazywane Komendantowi Miejskiemu Policji w Siedlcach.

Ustalenia – Materiały z imprez masowych w dniach 13 maja 2015 r. do 31 października 2015 r. zostały automatycznie nadpisane przez system monitoringu z serwera macierzy dyskowej systemu. Organizator nie posiada protokołów komisyjnego zniszczenia przedmiotowych materiałów.

Ocena – Zagadnienie nie podlegało ocenie ze względu na automatyczne nadpisanie przez system monitoringu z serwera macierzy dyskowej materiałów zgromadzonych podczas utrwalania imprezy masowej, w związku z upływem 30 dni od dnia jej zakończenia. Automatyczne usuwanie przez system materiałów zgromadzonych podczas utrwalania imprezy masowej przy jednoczesnym braku posiadania przez organizatora imprez masowych protokołów komisyjnego zniszczenia materiałów, jest niezgodne z art. 11 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, co ocenia się jako **nieprawidłowość**.

- 8) Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas meczy w dniach od 1 listopada 2015 r. do 17 kwietnia 2016 r., z których materiały, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, nie były przekazywane Komendantowi Miejskiemu Policji w Siedlcach.

Ustalenia – Materiały z imprez masowych w dniach 1 listopada 2015 r. do 17 kwietnia 2016 r. znajdują się na macierzy dyskowej systemu monitoringu, poza zapisem z kamer rejestrujących obraz na wejściach kołowodowych.

Ocena – Zagadnienie nie podlegało ocenie, w związku z upływem 30 dni od dnia zakończenia imprez masowych.

- 9) Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas meczu w dniu 12 marca 2016 r. Pogoń Siedlce - Wisła Płock

Ustalenia – Organizator posiada niepełne kopie zapasowe materiałów z imprezy masowej, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych przekazanych na wniosek policji Komendantowi Miejskiemu Policji w Siedlcach.

Brak zapisu z kamer rejestrujących obraz na wejściach kołowrotowych. Stan techniczny pozostałych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez uwag.

Ocena – Na podstawie § 12 ust. 9 rozporządzenia w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, organizator jest zobligowany do posiadania pełnej kopii zapasowej materiałów przekazanych na wniosek policji Komendantowi Miejskiemu Policji w Siedlcach. Brak zapisu z kamer rejestrujących obraz na wejściach kołowrotowych, został oceniony jako **uchybie**. Stan techniczny pozostałych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zbadany na podstawie zapisu znajdującego się na serwerze jest prawidłowy, co zostało ocenione **pozytywnie**.

- 10) Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas meczu w dniu 26 marca 2016 r. Pogoń Siedlce - Zagłębie Sosnowiec.

Ustalenia – Organizator posiada niepełne kopie zapasowe materiałów z imprezy masowej o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, przekazanych na wniosek policji Komendantowi Miejskiemu Policji w Siedlcach. Brak zapisu z kamer rejestrujących obraz na wejściach kołowrotowych. Stan techniczny pozostałych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez uwag.

Ocena – Na podstawie § 12 ust. 9 rozporządzenia w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, organizator jest zobligowany do posiadania pełnej kopii zapasowej materiałów przekazanych na wniosek policji Komendantowi Miejskiemu Policji w Siedlcach. Brak zapisu z kamer rejestrujących obraz na wejściach kołowrotowych, został oceniony jako **uchybie** Stan techniczny pozostałych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zbadany na podstawie zapisu znajdującego się na serwerze jest prawidłowy, co zostało ocenione **pozytywnie**.

- 11) Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas meczu w dniu 23 kwietnia 2016 r. Pogoń Siedlce - Miedź Legnica, z którego materiały, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, nie były przekazywane Komendantowi Miejskiemu Policji w Siedlcach.

Ustalenia – Brak zapisu z kamer rejestrujących obraz na wejściach kołowrotowych. W pozostałych przypadkach, stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez uwag.

Ocena – Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych organizator jest zobligowany do przechowywania przez okres co najmniej 30 dni całości materiałów zgromadzonych podczas utrwalania imprezy masowej. Brak zapisu z kamer rejestrujących obraz na wejściach kołowrotowych, został oceniony

jako **uchybie**. Stan techniczny pozostałych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zbadany na podstawie zapisu znajdującego się na serwerze jest prawidłowy, co zostało ocenione **pozytywnie**.

- 12) Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas meczu w dniu 30 kwietnia 2016 r. Pogoń Siedlce - GKS Bełchatów, z którego materiały, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, nie były przekazywane Komendantowi Miejskiemu Policji w Siedlcach.

Ustalenia – Obraz z kamery na wejściu kołowrotowym nr 1 był prześwietlony, nieczytelny. W pozostałych przypadkach, stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez uwag.

Ocena – Nieczytelność oraz prześwietlenie obrazu z kamery na wejściu kołowrotowym nr 1, ocenia się jako **uchybie**. Stan techniczny pozostałych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zbadany na podstawie zapisu znajdującego się na serwerze jest prawidłowy, co zostało ocenione **pozytywnie**.

- 13) Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas meczu w dniu 11 maja 2016 r. Pogoń Siedlce - Olimpia Grudziądz, z którego materiały, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych nie były przekazywane Komendantowi Miejskiemu Policji w Siedlcach.

Ustalenia – Zapis audiowizualny został utrwalony w sposób poklatkowy (nie przekraczający 8 klatek na sekundę) i nie rejestrowano dźwięku. Jednocześnie wymagana rozporządzeniem w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej rozdzielczość obrazu została zachowana. Powyższe, wynikało z niedopatrzenia organizatora, związanego ze zmianą terminu rozgrywania meczu (nie przełączono systemu monitoringu z trybu „ECO” na wyższą jakość nagrywania). Ponadto, obraz z kamery na wejściu kołowrotowym nr 1 był prześwietlony, nieczytelny.

Ocena – Nieczytelność oraz prześwietlenie obrazu z kamery na wejściu kołowrotowym nr 1, ocenia się jako **uchybie**. Rejestrowanie przebiegu imprezy masowej w sposób poklatkowy (nie przekraczający 8 klatek na sekundę) oraz brak rejestracji dźwięku, co jest niezgodne z rozporządzeniem w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, ocenia się jako **nieprawidłowość**.

- 14) Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas meczu w dniu 15 maja 2016 r. Pogoń Siedlce - Rozwój Katowice, z którego materiały, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, nie były przekazywane Komendantowi Miejskiemu Policji w Siedlcach.

Ustalenia – Stan techniczny urządzeń rejestrujący obraz i dźwięk bez uwag.

Ocena – Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest prawidłowy, co ocenia się **pozytywnie**.

- 15) Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w dniu kontroli.

Ustalenia – Stan techniczny urządzeń rejestrujący obraz i dźwięk bez uwag.

Ocena – Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w dniu kontroli jest prawidłowy, co ocenia się **pozytywnie**.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące **nieprawidłowości**:

1. Materiały zarejestrowane z imprez masowych w dniach od 13 maja 2015 r. do 31 października 2015 r., zostały automatycznie nadpisane przez system monitoringu z serwera macierzy dyskowej systemu, przy jednoczesnym braku posiadania przez organizatora imprez masowych protokołów komisyjnego zniszczenia materiałów, co jest niezgodne z art. 11 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
2. Podczas meczu w dniu 11 maja 2016 r. Pogoń Siedlce - Olimpia Grudziądz, z którego materiały, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, nie były przekazywane Komendantowi Miejskiemu Policji w Siedlcach, rejestrowano przebieg imprezy masowej w sposób poklatkowy (nie przekraczający 8 klatek na sekundę) oraz nie rejestrowano dźwięku, co jest niezgodne z rozporządzeniem w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące **uchybieńia**:

1. Organizator posiadał niepełne kopie zapasowe materiałów (brak zapisu z kamer rejestrujących obraz na wejściach kołowrotowych) z imprezy masowej w dniu 12 marca 2016 r. mecz Pogoń Siedlce - Wisła Płock, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, przekazanych na wniosek policji Komendantowi Miejskiemu Policji w Siedlcach, co jest niezgodne z § 12 ust. 9 rozporządzenia w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.
2. Organizator posiadał niepełne kopie zapasowe materiałów (brak zapisu z kamer rejestrujących obraz na wejściach kołowrotowych) z imprezy masowej w dniu 26 marca 2016 r. mecz Pogoń Siedlce - Zagłębie Sosnowiec, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, przekazanych na wniosek policji Komendantowi Miejskiemu Policji w Siedlcach, co jest niezgodne z § 12 ust. 9 rozporządzenia w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.

3. Organizator posiadał niepełny materiał (brak zapisu z kamer rejestrujących obraz na wejściach kołowrotowych) z przebiegu imprezy masowej w dniu 23 kwietnia 2016 r. mecz Pogoń Siedlce - Miedź Legnica, który ma obowiązek przechowywać przez okres nie krótszy niż 30 dni, co jest niezgodne z art. 11 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
4. Podczas imprezy masowej w dniu 30 kwietnia 2016 r. mecz Pogoń Siedlce - GKS Bełchatów, obraz z kamery na wejściu kołowrotowym nr 1 był prześwietlony oraz nieczytelny, co jest niezgodne z § 2 ust. 3 w związku z § 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.
5. Podczas imprezy masowej w dniu 11 maja 2016 r. mecz Pogoń Siedlce - Olimpia Grudziądz, obraz z kamery na wejściu kołowrotowym nr 1 był prześwietlony oraz nieczytelny, co jest niezgodne z § 2 ust. 3 w związku z § 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.

W związku z powyższymi ustaleniami kontroli, stan realizacji wniosków i zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 czerwca 2015 r. (znak: WBZK-IV.431.1.8.2015) oraz realizacji decyzji Nr 8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2012 r. (znak: WBZK-IV.6110.49/172.2012) utrzymanej w mocy decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lutego 2013 r. (znak: DN-NKSPP-0272-4/2013), a także przestrzeganie warunków określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Przedstawiając powyższe ustalenia, zobowiązuję Pana Michała Chromińskiego – Prezesa Zarządu Miejskiego Klubu Piłkarskiego Pogoń Siedlce oraz Pana Grzegorza Orzełowskiego – Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o., do podjęcia następujących działań:

1. Sporządzać protokoły komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas utrwalania imprez masowych, które to materiały zostały nadpisane podczas następnych imprez masowych i w stosunku do których upłynął termin wskazany w art. 11 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
2. Bezwzględnie przestrzegać wymogów rejestracji obrazu i dźwięku podczas utrwalania przebiegu imprez masowych, określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, poprzez każdorazowe weryfikowanie ustawienia trybu pracy systemu oraz kamer przed rozpoczęciem imprezy masowej.

3. Bezwzględnie przestrzegać obowiązku sporządzania oraz przechowywania, na zewnętrznym nośniku informacji kopii zapasowej całości zarejestrowanych materiałów, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, mogących stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenie lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, który został przekazany właściwemu prokuratorowi rejonowemu lub komendantowi rejonowemu policji, do czasu otrzymania informacji od organu prowadzącego o zakończeniu czynności bądź zakończeniu prowadzonego postępowania.
4. Dokonywać bieżących sprawdzeń i przeglądów poszczególnych elementów wchodzących w skład systemu rejestracji obrazu i dźwięku, w tym w szczególności kamer na wejściach kołowodowych, a w przypadku wystąpienia awarii podejmować niezwłoczne działania w celu ich usunięcia.

Jednocześnie zobowiązuję Pana Michała Chromińskiego – Prezesa Zarządu Miejskiego Klubu Piłkarskiego Pogoń Siedlce oraz Pana Grzegorza Orzełowskiego – Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. do przekazania, **w terminie do 31 sierpnia 2016 r.**, pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Do wiadomości:

1. Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu;
2. Komendant Miejski Policji w Siedlcach;
3. Prezydent Miasta Siedlce.