



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 03 kwietnia 2018 r.

WBZK-IV.431.1.3.2018

**Pan
Tomasz Koziński
Dyrektor
Centralnego Ośrodka Sportu
w Warszawie**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

przeprowadzonej w hali sportowo-widowiskowej Torwar I przy ul. Łazienkowskiej 6a w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Tomasza Kozińskiego Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie.

Kontrolę przeprowadzili:

1. Małgorzata Zaorska – Zastępca Kierownika Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji, upoważnienie do kontroli nr 18/WBZK/2018 z dnia 07 marca 2018 roku,
2. Mariusz Sepełowski – inspektor wojewódzki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie do kontroli nr 19/WBZK/2018 z dnia 07 marca 2018 roku,
3. Cezary Obidziński – specjalista w Wydziale Teleinformatyki w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie, upoważnienie do kontroli nr 21/WBZK/2018 z dnia 07 marca 2018 roku,
4. asp. Robert Grzybowski – asystent w Wydziale do spraw Zwalczenia Przystępczości Pseudokibiców w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie, upoważnienie do kontroli nr 20/WBZK/2018 z dnia 07 marca 2018 roku,
5. Marcin Czesek – policjant w Wydziale Teleinformatyki w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie, upoważnienie do kontroli nr 23/WBZK/2018 z dnia 07 marca 2018 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 21 marca 2018 roku.

Zakres kontroli:

1. Sprawdzenie stanu realizacji wniosków i zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10 marca 2017 roku, znak: WBZK-IV.431.1.2.2017.
2. Sprawdzenie realizacji Decyzji Nr 105/2001 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2001 roku.
3. Sprawdzenie przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16 poz. 73), tj.:
 - sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, uwzględniając jej rodzaj i miejsca na stadionie podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku,
 - ustalenie czy urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk, umożliwiają wykorzystanie zarejestrowanego obrazu i dźwięku w postępowaniu dowodowym w stosunku do osób zakłócających porządek podczas imprez masowych oraz imprez masowych podwyższonego ryzyka prowadzonych na stadionie,
 - sposobu przechowywania materiałów, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia efektywnego rozpoznawania zagrożeń i identyfikowania sprawców zakłóceń porządku publicznego w miejscu i czasie trwania imprezy masowej,

poprzez:

- a) porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w powyższym rozporządzeniu,
- b) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie.

Kontrolą został objęty okres od 8 lutego 2017 roku do 21 marca 2018 roku.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

1. Terminowość złożenia informacji o stanie realizacji wniosków pokontrolnych – obowiązek przekazania pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych do dnia 30 kwietnia 2017 roku.

Ustalenia – Pismem z dnia 19 kwietnia 2017 roku, znak l.dz. ZDT.310.1.2017-WA/PWZ-16/TZ Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji i Infrastruktury COS w Warszawie, poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Mazowieckiego z dnia z dnia 10 marca 2017 roku, znak: WBZK-IV.431.1.2.2017.

Ocena – Poinformowanie o realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym w wyznaczonym terminie oceniono **pozytywnie**.

2. Sprawdzenie realizacji Decyzji Nr 105/2001 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2001 roku.

Ustalono, że w okresie kontrolowanym, tj. od 8 lutego 2017 roku do 21 marca 2018 roku, w hali Torwar I przy ul. Łazienkowskiej 6a, 00-449 Warszawa, utrwalanie przebiegu imprez masowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk było realizowane, co ocenia się **pozytywnie**.

3. Przestrzeganie warunków określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.

Ustalono, że zainstalowane urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk w hali Torwar I przy ul. Łazienkowskiej 6a w Warszawie spełniają minimalne warunki techniczne określone w rozporządzeniu MSWiA z dnia z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie sposobu utrwalania imprezy masowej (Dz. U. nr 16 poz. 73) dla urządzeń rejestrujących obraz kat. I, kat. II, kat. III, kat. IV oraz urządzeń rejestrujących dźwięk, co zostało ocenione **pozytywnie**.

4. Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas imprez masowych w dniach 8 lutego 2017 roku do 18 lutego 2018 roku.

Ustalenia – W związku z upływem 30 dni od dnia zakończenia imprez masowych, materiały zgromadzone podczas ich utrwalania zostały automatycznie usunięte z serwera systemu monitoringu poprzez nadpisanie kolejnych materiałów. Organizator okazał protokoły komisyjnego zniszczenia materiałów.

Ocena – Zagadnienie nie podlegało ocenie ze względu na usunięcie materiałów zgromadzonych podczas utrwalania imprez masowych z serwera systemu monitoringu poprzez nadpisanie kolejnych nagrań, w związku z upływem 30 dni od dnia ich zakończenia. Posiadanie przez organizatora protokołów komisyjnego zniszczenia materiałów jest zgodne z art. 11 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych zostało ocenione **pozytywnie**.

5. Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas imprez masowych w dniach 19 lutego 2018 roku do dnia 20 marca 2018 roku.

Ustalenia - Stwierdzono, że w terminie od 19 lutego 2018 roku do dnia kontroli była prowadzona obowiązkowa rejestracja obrazu i dźwięku w trakcie imprez masowych. Jednakże zarejestrowany dźwięk uniemożliwia zrozumienie treści nagranych haseł i okrzyków oraz określenie sposobu zachowania się uczestników imprezy masowej. Uwaga ta dotyczy wszystkich 6 zainstalowanych na obiekcie mikrofonów. Ponadto w odtwarzanych materiałach wideo z przytoczonego okresu brak jest zapisu z jednej kamery rejestrującej obraz z wejścia na sektory dla publiczności.

Oceniono, że brak rejestracji obrazu z jednej z kamer oraz brak rejestracji dźwięku w sposób umożliwiający zrozumienie treści nagranych haseł i okrzyków, jest niezgodny z § 4 ust. 1 oraz § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej i zostało to uznane jako **uchybiecie**.

6. Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w dniu kontroli.

Ustalenia – W dniu kontroli stwierdzono brak możliwości odsłuchu dźwięku ze wszystkich 6 mikrofonów rejestrujących dźwięk z obszaru płyty hali oraz sektorów przeznaczonych dla uczestników imprez masowych. Ponadto stwierdzono brak obrazu z jednej kamery rejestrującej obraz z wejścia na sektory dla publiczności oraz stwierdzono, że jedna z kamer obejmująca swym zasięgiem płytę główną i sektory dla publiczności nie posiada możliwości pełnego sterowania obrotem. Następnie sprawdzono możliwość drukowania obrazu zarejestrowanego przez system z wynikiem pozytywnym.

Ocena – Brak dźwięku ze wszystkich 6 urządzeń rejestrujących dźwięk z obszaru płyty hali oraz sektorów przeznaczonych dla uczestników imprez masowych jest niezgodny z § 10 rozporządzenia w sprawie sposobu utrwalania imprezy masowej. Brak obrazu z kamery rejestrującej obraz z wejścia na sektory dla uczestników imprezy masowej jest niezgodny z § 4 ust. 1 cyt. rozporządzenia. Powyższe zostało uznane jako **uchybiecie**.

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Pana Tomasza Kozińskiego Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie do podjęcia następujących działań:

1. Przestrzegać bezwzględnie obowiązku rejestracji dźwięku podczas trwania imprezy masowej przez wszystkie zainstalowane na obiekcie mikrofony.

2. Dokonywać, przed każdą imprezą masową, w sposób udokumentowany, przeglądu sprawności urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z obszaru płyty hali oraz sektorów przeznaczonych dla uczestników imprez masowych oraz niezwłocznie, na bieżąco usuwać awarie stwierdzone podczas przeglądów.

Jednocześnie zobowiązuję Pana Tomasz Kozińskiego – Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania Sprawozdania z Kontroli, pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do przedstawienia do niniejszego sprawozdania własnego stanowiska w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania. Złożenie stanowiska nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

do wiadomości:

1. Prezydent m.st. Warszawy
2. Komendant Stołeczny Policji
3. Komendant Rejonowy Policji Warszawa I