



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 28 maja 2018 r.

WBZK-IV.431.1.5.2018

**Pan
Michał Chromiński
Prezes
MKP Pogoń Siedlce**

**Pan
Grzegorz Orzełowski
Prezes Zarządu
Agencja Rozwoju Miasta
Siedlce Sp. z o.o.**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Przeprowadzonej na Stadionie Agencji Rozwoju Miasta Siedlce – Regionalnego Ośrodka Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce, reprezentowanego przez Pana Sławomira Obrępańskiego – kierownika obiektu.

Kontrolę przeprowadzili:

1. Małgorzata Zaorska – Zastępca Kierownika Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji, upoważnienie do kontroli nr 109/WBZK/2018 z dnia 07 maja 2018 roku,
2. Mariusz Sepełowski – inspektor wojewódzki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie do kontroli nr 110/WBZK/2018 z dnia 07 maja 2018 roku,
3. kom. Dariusz Rudnikowski – specjalista w Sztapie Policji w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, upoważnienie do kontroli nr 113/WBZK/2018 z dnia 10 maja 2018 roku,

4. asp. Dariusz Ruszkiewicz – asystent w Laboratorium Kryminalistycznym w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, upoważnienie do kontroli nr 111/WBZK/2018 z dnia 10 maja 2018 roku,
5. podkom. Tomasz Ornat – specjalista w Sztapie Policji w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, upoważnienie do kontroli nr114/WBZK/2018 z dnia 10 maja 2018 roku,
6. nadkom. Jacek Chaciak – naczelnik wydziału Sztap Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach, upoważnienie do kontroli nr 112/WBZK/2018 z dnia 10 maja 2018 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 16 maja 2018 roku.

Zakres kontroli:

1. Sprawdzenia stanu realizacji wniosków i zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 28 lipca 2017 roku (znak: WBZK-IV.431.1.7.2017).
2. Sprawdzenia realizacji Decyzji Nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2012 roku (znak: WBZK IV.6110.49/172.2012).
3. Przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16 poz. 73), tj.:
 - sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, uwzględniając jej rodzaj i miejsca na stadionie podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku,
 - ustalenie czy urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk, umożliwiają wykorzystanie zarejestrowanego obrazu i dźwięku w postępowaniu dowodowym w stosunku do osób zakłócających porządek podczas imprez masowych oraz imprez masowych podwyższonego ryzyka prowadzonych na stadionie,
 - sposobu przechowywania materiałów, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zmianami), biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia efektywnego rozpoznawania zagrożeń i identyfikowania sprawców zakłóceń porządku publicznego w miejscu i czasie trwania imprezy masowej,

poprzez:

- a) porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w powyższym rozporządzeniu,

- b) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie

Kontrolą został objęty okres od 21 czerwca 2017 roku do 16 maja 2018 roku.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

1. Sprawdzenia stanu realizacji wniosków i zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 28 lipca 2017 roku (znak: WBZK-IV.431.1.7.2017).

Ustalono, że ostatnia kontrola na Stadionie Agencji Rozwoju Miasta Siedlce – Regionalnego Ośrodka Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki w Siedlcach przy ul. Jana Pawła II 6, została przeprowadzona w dniu 20 czerwca 2017 roku, w następstwie tego do Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 6, w Siedlcach oraz do Prezesa MKP Pogoń Siedlce ul. Jana Pawła II 6 w Siedlcach, zostało przesłane wystąpienie pokontrolne Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lipca 2017 roku (znak: WBZK-IV.431.1.7.2017), w którym zostały zawarte wnioski i zalecenia do realizacji przez zarządzającego obiektem. Obowiązek przekazania pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych został wyznaczony do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Pismem z dnia 25 sierpnia 2017 roku, Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 6 w Siedlcach, poinformowała o realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym Wojewody Mazowieckiego, wypełniając tym samym zalecenia pokontrolne, co oceniono **pozytywnie**.

2. Przestrzeganie warunków określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.

Ustalono, że zainstalowane na Stadionie Agencji Rozwoju Miasta Siedlce – Regionalnego Ośrodka Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki w Siedlcach przy ul. Jana Pawła II 6, urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk, spełniają minimalne warunki techniczne określone w rozporządzeniu MSWiA z dnia z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie sposobu utrwalania imprezy masowej (Dz. U. nr 16 poz. 73) dla urządzeń rejestrujących obraz kat. I, kat. II, kat. III, kat. IV oraz urządzeń rejestrujących dźwięk, co oceniono **pozytywnie**.

3. Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas imprez masowych w dniach od 21 czerwca 2017 roku do 14 kwietnia 2018 roku.

W trakcie kontroli ustalono, że w związku z upływem 30 dni od dnia zakończenia imprez masowych, materiały zgromadzone podczas ich utrwalania zostały automatycznie usunięte

z serwera systemu monitoringu poprzez nadpisanie kolejnych materiałów. Organizator okazał protokoły komisyjnego zniszczenia materiałów. Zagadnienie nie podlegało ocenie ze względu na usunięcie materiałów zgromadzonych podczas utrwalania imprez masowych z serwera systemu monitoringu poprzez nadpisanie kolejnych nagrań, w związku z upływem 30 dni od dnia ich zakończenia. Posiadanie przez organizatora protokołów komisyjnego zniszczenia materiałów jest zgodne z art. 11 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oceniono **pozytywnie**.

4. Przestrzeganie bezwzględneho obowiązku sporządzania oraz przechowywania kopii zapasowej zarejestrowanych materiałów, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, mogących stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenie lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, który został przekazany właściwemu prokuratorowi rejonowemu lub komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji, do czasu otrzymania informacji od organu prowadzącego o zakończeniu czynności bądź zakończeniu prowadzonego postępowania.

Ustalono, że kopie zapasowe z materiałami, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych są przechowywane. W trakcie kontroli ustalono, że zarządzający obiektem przekazał na żądanie organu prowadzącego postępowanie karne bądź postępowanie w sprawach o wykroczenie zapis z 1 imprezy masowej. Stwierdzono, na podstawie przechowywanej kopii zapasowej przekazanych materiałów, że zarejestrowany w trakcie imprezy masowej obraz i dźwięk spełniał wymogi wymienione w rozporządzeniu MSWiA w sprawie sposobu utrwalania imprezy masowej.

Posiadanie przez organizatora kopii zapasowej z przekazanymi materiałami oceniono **pozytywnie**.

5. Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas imprez masowych w dniach 15 kwietnia 2018 roku do dnia 16 maja 2018 roku.

Stwierdzono, że w terminie od 15 kwietnia 2018 roku do dnia kontroli była prowadzona obowiązkowa rejestracja obrazu i dźwięku w trakcie imprez masowych. Urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk, rozmieszczone są na stadionie w miejscach podlegających obowiązkowej rejestracji oraz umożliwiają wykorzystanie zarejestrowanego obrazu i dźwięku w postępowaniu dowodowym w stosunku do osób zakłócających porządek podczas imprez

masowych oraz imprez masowych podwyższonego ryzyka prowadzonych na stadionie, co oceniono **pozytywnie**.

6. Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w dniu kontroli.

Stwierdzono, że w dniu kontroli zainstalowany system monitoringu jest sprawny w zakresie rejestracji obrazu i dźwięku i jest zgodny z cytowanym rozporządzeniem MSWiA, a rozmieszczenie kamer odpowiada wymogom rozporządzenia. Stwierdzono, że część kamer posiada brudne klosze, co sprawia, że obraz z tych kamer jest częściowo nieostry. Stwierdzono także, że obraz z „głowicy obrotowej” zamontowanej naprzeciw trybuny przy dużym zbliżeniu zaczyna drgać i traci ostrość. Ponadto stwierdzono, że brak jest możliwości drukowania obrazu zarejestrowanego przez system pomimo podłączenia do niego drukarki.

Brak możliwości drukowania obrazu zarejestrowanego przez system oraz utrzymanie w nienależytym stanie czystości kloszy kamer, co wpływa na jakość rejestrowanego obrazu, oceniono jako **uchybiecie**.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że stanowisko podglądowe na stadionie posiada ograniczenia techniczne, które powodują wyłączanie się systemu przy jednoczesnym podglądzie obrazu w jakości FHD z ponad 16 kamer. Nie powoduje to jednak przerw w zapisie obrazu i dźwięku, który jest cały czas rejestrowany, uniemożliwia jednak w przypadku wyłączenia się systemu, chwilowy podgląd przez operatora obrazu z kamer w czasie rzeczywistym. Kwestia ta nie wpłynęła w żaden sposób na ocenę zainstalowanego na stadionie systemu rejestracji obrazu i dźwięku, wyeliminowanie tej niedogodności może umożliwić efektywniejszą pracę operatora obsługującego system monitoringu.

Przedstawiając powyższe ustalenia, zobowiązuję Pana Grzegorza Orzełowskiego Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. do podjęcia następujących działań:

1. Oczyszczenia kloszy kamer zainstalowanych na stadionie.
2. Dokonywania bieżących sprawdzeń i przeglądów poszczególnych elementów wchodzących w skład systemu rejestracji obrazu i dźwięku oraz utrzymania poszczególnych elementów składowych systemu w należyłym stanie technicznym – niezbędnym do zgodnej z obowiązującymi przepisami rejestracji przebiegu imprez masowych.
3. Wyposażenie stanowiska, na którym rejestrowany jest obraz i dźwięk w trakcie trwania imprez masowych, organizowanych na stadionie, w sprawną drukarkę o parametrach zgodnych

z § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.

Ponadto wnoszę o rozważenie:

- wyposażenie stanowiska pogładowego w sprzęt o parametrach umożliwiających zwiększenie jego wydajności, co pozwoli wyeliminować wyłączanie się systemu,
- podjęcia działań mających na celu ustabilizowanie kamery „głowicy obrotowej” co pozwoli w pełni wykorzystać jej funkcjonalność.

Jednocześnie zobowiązuję Pana Grzegorza Orzełowskiego Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania Sprawozdania z Kontroli, pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do przedstawienia do niniejszego sprawozdania własnego stanowiska w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania. Złożenie stanowiska nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Siedlce
2. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu
3. Komendant Miejski Policji w Siedlcach