



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 13 października 2023 r.

WBZK-IV.431.1.8.2023

Pan

Xxxxx XXXXXXXXX

Dyrektor

**Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Ząbkach**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. *o bezpieczeństwie imprez masowych* (tj.: Dz. U. z 2023 roku, poz. 616) (zwana dalej: *u.o.b.i.m.*) oraz zgodnie z Planem Kontroli Zewnętrznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na rok 2023, kontrolerzy:

- 1) Arkadiusz Zgieb (nr upoważnienia 190/WBZK/2023), Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - przewodniczący zespołu kontrolującego,
- 2) Cezary Obidziński (nr upoważnienia 192/WBZK/2023) – Komenda Stołeczna Policji,
- 3) asp. Grzegorz Konopka (nr upoważnienia 193/WBZK/2023) – Komenda Powiatowa Policji w Wołominie.

przeprowadzili w dniu 13 września 2023 roku kontrolę kompleksową Stadionu Miejskiego w Ząbkach ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki.

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie:

1. Stanu realizacji wniosków zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10 listopada 2022 roku z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 4 października 2022 roku, za okres od dnia 16 sierpnia 2021 roku do dnia 4 października 2022 roku włącznie.
2. Stanu realizacji Decyzji nr 2 Wojewody Mazowieckiego, z dnia 27 lipca 2009 roku, znak WBZK-IV.5030.2/02/2009, ze zm. (zwana dalej: *decyzja nr 2 WM*).

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, tel.: (+48) 22 695 69 95 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /t6j4ljd68r/skrytka
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce ochrona danych osobowych.

3. Przestrzegania warunków określonych w *u.o.b.i.m* oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 roku, w *sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej* (Dz. U. z 2011 roku, nr 16, poz. 73); (zwane dalej: *rozporządzenie MSWiA*):

- 1) sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, uwzględniając jej rodzaj, miejsca na stadionie, w obiekcie lub na terenie podlegającym obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku,
- 2) ustalenie czy urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk, umożliwiają wykorzystanie zarejestrowanego obrazu i dźwięku w postępowaniu dowodowym w stosunku do osób zakłócających porządek podczas imprez masowych oraz imprez masowych podwyższonego ryzyka prowadzonych na kontrolowanym stadionie,
- 3) sposobu przechowywania materiałów, o których mowa w art. 11 ust. 3 *u.o.b.i.m.*, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia efektywnego rozpoznawania zagrożeń i identyfikowania sprawców zakłóceń porządku publicznego w miejscu i czasie trwania imprezy masowej,

poprzez:

- a) porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na terenie Stadionu Miejskiego w Ząbkach z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w powyższym rozporządzeniu,
- b) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych w obiekcie ww. stadionu.

Kontrolą objęto okres od 5 października 2022 roku do 16 września 2023 roku włącznie.

Niniejszym przekazuję Państwu wystąpienie pokontrolne.

WSTĘP

Stadion piłkarski znajdujący się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21 do dnia 30 czerwca 2023 roku nosił nazwę Dozbud Arena Ząbki, od dnia 1 lipca 2022 roku stadion ten nosi nazwę Stadion Miejski w Ząbkach. Stadion ten jest własnością Miasta Ząbki, zarządzany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach. Decyzją nr 2 Wojewody Mazowieckiego, z dnia 27 lipca 2009 roku, znak: WBZK-IV.5030-1/02/09 ww. stadion miejski wpisany został do *Wykazu stadionów, obiektów lub terenów na których utrwalanie przebiegu imprez masowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz*

i dźwięk jest obowiązkowe prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego. Obowiązkową rejestrację obrazu i dźwięku zarządzono od dnia 1 stycznia 2010 roku.

W dniu kontroli Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach jest Xxxxx XXXXXXXXXXX, który reprezentował MOSiR w Ząbkach podczas ww. kontroli.

W trakcie czynności kontrolnych kontrolerzy objęli badaniem dokumentację przedstawioną przez: ww. dyr. Xxxxx XXXXXXXXXXX, a także dokonali również oględzin zainstalowanego na Stadionie Miejskim usytuowanym w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21 systemu monitoringu wizyjnego – czynności te dokonywane były w obecności pracownika MOSiR w Ząbkach.

Na podstawie odpowiedzi z dnia 13 września 2023 roku ustalono, iż na terenie ww. obiektu zgodnie z postanowieniami *u.o.b.i.m.*, rozporządzenia MSWiA oraz *decyzji nr 2 WM* jest zamontowany na stałe zgodnie z ww. przepisami system monitoringu rejestrujący obraz i dźwięk.

Właścicielem systemu monitoringu obsługującego imprezy masowe na stadionie miejskim Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach, który jest również jego administratorem. System CCTV składa się ze 7 szt. kamer, 2 mikrofonów i dwóch rejestratorów, które są rejestratorami materiału audio-video.

Od 15 grudnia 2015 roku na terenie ww. Stadionu nie odbywała się żadna impreza masowa.

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

1. Stan realizacji wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10 listopada 2022 roku dotyczącym kontroli z dnia 4 października 2022 roku na ww. stadionie.

Ustalenia:

Ustalono, iż podczas kontroli w dniu 4 października 2022 roku sformułowano następujące zarzuty dotyczących kontrolowanej działalności:

nieprawidłowości:

- 1) Dwie kamery rejestrujące obraz z płyty boiska nie spełniają technicznych parametrów dla urządzeń I kategorii rejestrujących obraz w sektorach dla uczestników imprezy masowej, płycie boiska.
- 2) Urządzenie służące do utrwalania dźwięku z imprez masowych, nie spełniało minimalnych wymogów dotyczących parametrów urządzeń rejestrujących dźwięk.

Organ kontrolujący w Wystąpieniu Pokontrolnym znak: WBZK-IV.431.1.8.2022 z dnia 10 listopada 2022 roku zobowiązał Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Ząbkach zarządzającego ww. stadionem, do udzielenia w terminie do dnia 31 marca 2023 roku nadesłanie pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Do dnia 31 marca 2023 roku informacja taka nie wpłynęła do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dniu 12 lipca 2023 roku Wojewoda Mazowiecki zwrócił się pisemnie do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach o natychmiastowe wyjaśnienie przyczyn nie przekazania w terminie informacji o realizacji zaleceń i wniosków w wyznaczonym terminie, zawartych w ww. Wystąpieniu Pokontrolnym.

W odpowiedzi na ww. monit Dyrektor MOSiR w Ząbkach pismem znak: MOSiR/512/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 roku, data wpływu do MUW – 25 sierpnia 2023 roku poinformował Wojewodę Mazowieckiego, iż MOSiR w Ząbkach jest w trakcie procedury zakupu niektórych elementów monitoringu w celu modernizacji obecnie istniejącego. Nie udzielił odpowiedzi na poszczególne zalecenia wymienione w ww. Wystąpieniu Pokontrolnym.

Ocena:

Realizację zadania oceniono: negatywnie.

2. Sprawdzenia stanu realizacji Decyzji nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2009 roku, znak WBZK-IV.5030-1/02/2009.

Ustalenia:

W okresie od dnia 5 października 2022 roku do dnia kontroli 13 września 2023 roku na terenie nie rejestrowano przebiegu imprez masowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z uwagi na brak organizacji takich imprez na terenie kontrolowanego stadionu.

W okresie powyższym były wymieniane 2 mikrofony monitoringu ww. Stadionu.

Wszystkie nowo zainstalowane mikrofony spełniają wymogi minimalnych parametrów dla urządzeń rejestrujących dźwięk zgodnie z *rozporządzeniem MSWiA*. Organizator przedłożył karty katalogowe zainstalowanych mikrofonów. Kopie kart katalogowych dołączono do akt kontroli – w ilości 2 kart. (Załącznik nr 1 do arkusza ustaleń kontroli)

Ocena:

Realizację zadania oceniono: pozytywnie.

3. Sprawdzenia przestrzegania warunków określonych w: ustawie z dnia 20 marca 2009 roku *o bezpieczeństwie imprez masowych* (tj.: Dz. U. z 2023 roku, poz. 616) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 roku, w *sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej* (Dz. U. z 2011 roku, nr 16, poz. 73).

Sprawdzane zagadnienia:

- 1) sposób utrwalania przebiegu imprezy masowej, uwzględniając jej rodzaj i miejsca na stadionie podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku,
- 2) ustalenie czy zamontowane urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk spełniają minimalne wymagania techniczne dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,
- 3) ustalenie czy nagrania zarejestrowanego obrazu i dźwięku na zamontowanych na stadionie urządzeniach, wykorzystywane były w postępowaniach dowodowym w stosunku do osób zakłócających porządek podczas imprezy masowej oraz imprez masowych podwyższonego ryzyka prowadzonych na kontrolowanym stadionie,
- 4) sposób przechowywania materiałów archiwalnych o których mowa w § 12 ust. 1 ww. *rozporządzenia MSWiA*, a także o których mowa w art. 11 ust. 3 *u.o.b.i.m.*, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia efektywnego rozpoznawania zagrożeń i identyfikowania sprawców zakłóceń porządku publicznego w miejscu i czasie trwania imprezy masowej,

poprzez:

- a) porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w powyższym rozporządzeniu,
- b) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie.

Kontroli zostały poddane następujące elementy badanego zagadnienia:

- 1) Parametry urządzeń rejestrujących obraz I kategorii.

Sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska muszą znajdować się w polu widzenia co najmniej dwóch urządzeń rejestrujących obraz.

Minimalne wymogi:

- a) zakres rejestrowania stabilnego obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli i czasie migawki nie dłuższym niż 1/125 sekundy dla każdej kamery,
- b) zarejestrowany obraz dla przedmiotu o wysokości 50 cm - wysokość co najmniej

500 pikseli.

Ustalenia:

Sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska znajdują się w polu widzenia co najmniej dwóch urządzeń rejestrujących obraz, ale minimalne wymogi dotyczące parametrów urządzeń rejestrujących obraz I kategorii dla dwóch kamer rejestrujących obraz z płyty boiska nie zostały spełnione. (nieprawidłowość została ujawniona uprzednio podczas kontroli w dniu 4 października 2022 roku i nie zrealizowana pomimo zaleceń w ww. wystąpieniu pokontrolnym z 2022 roku).

Ocena:

Realizację zadania oceniono: negatywnie.

2) Parametry urządzeń rejestrujących obraz II kategorii.

Sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska muszą znajdować się w polu widzenia co najmniej dwóch urządzeń rejestrujących obraz.

Minimalne wymogi:

- a) zakres rejestrowania stabilnego obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek,
- b) na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli i czasie migawki nie dłuższym niż 1/125 sekundy dla każdej kamery,
- c) zarejestrowany obraz dla przedmiotu o wysokości 50 cm - wysokość co najmniej 250 pikseli.

Ustalenia:

Sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska znajdują się w polu widzenia co najmniej dwóch urządzeń rejestrujących obraz. Minimalne wymogi dotyczące parametrów urządzeń rejestrujących obraz II kategorii są spełnione.

Ocena:

Realizację zadania oceniono: pozytywnie.

3) Parametry urządzeń rejestrujących obraz III kategorii.

Poniższe miejsca muszą znajdować się w polu widzenia co najmniej jednego urządzenia rejestrującego obraz:

- a) kasy biletowe na terenie imprezy masowej,
- b) bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej,

- c) drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej z wyłączeniem klatek schodowych,
- d) parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej.

Minimalne wymagani:

- zakres rejestrowania obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 6 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 500 pikseli dla każdej kamery,
- zarejestrowany obraz dla przedmiotu o wysokości 50 cm - wysokość co najmniej 50 pikseli.

Ustalenia:

Wymienione powyżej miejsca znajdują się w polu widzenia co najmniej jednego urządzenia rejestrującego, minimalne wymagani dotyczące parametrów urządzeń rejestrujących obraz III kategorii są spełnione.

Ocena:

Realizację zadania oceniono: pozytywnie.

4) Parametry urządzeń rejestrujących obraz IV kategorii.

Sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska muszą znajdować się w polu widzenia co najmniej dwóch urządzeń rejestrujących obraz.

Minimalne wymagani:

- a) zakres rejestrowania obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 6 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 500 pikseli dla każdej kamery,
- b) zarejestrowany obraz dla przedmiotu o wysokości 50 cm - wysokość co najmniej 12 pikseli.

Ustalenia:

Sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska znajdują się w polu widzenia co najmniej dwóch urządzeń rejestrujących obraz. Minimalne wymagani dotyczące parametrów urządzeń rejestrujących obraz IV kategorii są spełnione.

Ocena:

Realizację zadania oceniono: pozytywnie.

- 5) Używanie przenośnych urządzenia utrwalających stabilny obraz kolorowy dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii.

Przenośne cyfrowe urządzenia utrwalające stabilny obraz kolorowy dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii - sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska lub sceny muszą znajdować się w polu widzenia co najmniej dwóch urządzeń rejestrujących obraz.

Minimalne wymogi:

- a) zakres rejestrowania stabilnego obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli oraz czasie migawki nie dłuższym niż 1/125 sekundy dla każdej kamery dla imprez podwyższonego ryzyka,
- b) zarejestrowany obraz dla przedmiotu o wysokości 50 cm - wysokość co najmniej 500 pikseli (I kategoria) i 250 pikseli (II kategoria).

Ustalenia:

W okresie poddanym kontroli na terenie ww. kontrolowanego stadionu, organizator nie utrwał obrazu z imprez masowych za pomocą przenośnych urządzenia utrwalających stabilny obraz kolorowy dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii.

Ocena:

Z uwagi na nieutrwalanie obrazu z imprez masowych za pomocą przenośnych urządzeń utrwalających stabilny obraz kolorowy dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii, zagadnienie nie podlega ocenie.

- 6) Parametry oraz stan techniczny urządzeń drukujących wchodzących w skład zespołu urządzeń rejestrujących obraz.

Urządzenia rejestrujące obraz podczas imprezy masowej powinny umożliwiać ich podłączenie do urządzeń pozwalających na natychmiastowe wydrukowanie zarejestrowanego obrazu w wielkości nie mniejszej niż 9 x 13 cm i z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi.

Ustalenia:

Ustalono, iż wykorzystywana do wykonywania wydruków z urządzeń rejestrujących obraz wszystkich kategorii jest atramentowa drukarka kolorowa Hewlett Packard Desk Jet 3789 spełniająca minimalne wymogi urządzenia drukującego, stan techniczny drukarki – bez uwag. Wydrukowano na urządzeniu obraz z kamer rejestrujących obraz II kategorii – bez uwag. (załącznik nr 2 do arkusza kontroli).

Ocena:

Realizację zadania oceniono: pozytywnie.

7) Stan techniczny i parametry urządzeń rejestrujących dźwięk.

Sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska powinny posiadać urządzenie do rejestracji dźwięku. Urządzenia rejestrujące dźwięk podczas imprezy masowej powinny umożliwić zrozumienie treści nagranych haseł i okrzyków oraz określenie sposobu zachowywania się uczestników imprezy masowej.

Minimalne wymogi:

Rejestracja sygnału akustycznego w paśmie częstotliwości od 300 Hz. do 4.000 Hz., przy minimalnej dynamice 50 dB.

Ustalenia:

Minimalna wymogi dotyczące parametrów technicznych urządzeń rejestrujących dźwięk spełnione.

Ocena:

Realizację zadania oceniono: pozytywnie.

8) Stan techniczny urządzeń stacjonarnych rejestrujących obraz i dźwięk podczas imprez masowych w okresie od dnia 5 października 2022 roku do 14 czerwca 2023 roku włącznie.

Okres, za który organizatorzy imprez masowych nie powinni przechowywać nagrań obrazu i dźwięku starszych niż zarejestrowane przed dniem 14 czerwca 2023 roku, za wyjątkiem nagrań, o których mowa w art. 11 ust. 2 *u.o.b.i.m.*

Ustalenia:

MOSiR w Ząbkach nie posiada żadnych nagrań z imprez masowych z kontrolowanego okresu, z uwagi na brak imprez masowych w ww. okresie.

Ocena:

Stan techniczny urządzeń stacjonarnych rejestrujących obraz podczas imprez masowych w okresie od dnia 5 października 2022 roku do 14 czerwca 2023 roku włącznie, z uwagi na brak rejestracji w tym okresie obrazu i dźwięku, zagadnienie nie podlega ocenie.

- 9) Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas imprez masowych, które odbyły się na kontrolowanym stadionie przed upływem 30 dni od daty zakończenia ostatniej imprezy masowej, ale nie więcej niż 90, tj. w okresie od dnia 15 czerwca 2023 roku do dnia 12 września 2023 roku włącznie.

Ustalenia:

MOSiR w Ząbkach nie posiada żadnych nagrań z imprez masowych z kontrolowanego okresu, z uwagi na brak imprez masowych w tym okresie.

Ocena:

Stan techniczny urządzeń stacjonarnych rejestrujących obraz podczas imprez masowych w okresie od dnia 15 czerwca 2023 roku do 12 września 2023 roku włącznie, z uwagi na brak rejestracji w tym okresie obrazu i dźwięku, zagadnienie nie podlega ocenie.

- 10) Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas imprez masowych oraz nagrań, o których mowa w art. 11 ust. 2 *u.o.b.i.m.*, które były przekazywane Komendantowi Powiatowemu Policji w Wołominie lub organom prokuratury.

Ustalenia:

Na podstawie odpowiedzi z:

Komendy Powiatowej Policji w Wołominie znak: KPP-WP-7576/23 z dnia 13 września 2023 roku ustalono, iż Komenda ta nie wnioskował o nadesłania nagrań obrazu i dźwięku z imprez masowych odbywających się na terenie stadionu Dozbud Aren Ząbki (obecnie stadion Miejski w Ząbkach).

Komendy Stołecznej Policji znak: PK-1692 z dnia 6 września 2023 roku ustalono, iż Komenda ta nie wnioskował o nadesłania nagrań obrazu i dźwięku z imprez masowych odbywających się na terenie stadionu Dozbud Aren Ząbki (obecnie stadion Miejski w Ząbkach).

MOSiR w Ząbkach znak: MOSIR/598/2023, z dnia 13 września 2023 roku ustalono, iż nie przekazywał on nagrań obrazu i dźwięku z imprez masowych odbywających się na terenie Stadionu Miejskiego w Ząbkach, z uwagi na brak takich imprez w kontrolowanym okresie.

Ocena:

Zagadnienie nie podlega ocenie.

- 11) Sposób przechowywania materiałów, o których mowa w art. 11 *u.o.b.i.m.* oraz art. 12 *rozporządzenia MSWiA.*

Ustalenia:

Z uwagi na brak imprez masowych, a w związku z tym brak nagrań obrazu i dźwięku MOSiR w Ząbkach nie posiada i nie przechowuje materiałów zarchiwizowanych w trybie art. § 12 ust. 1 rozporządzenia MSWiA i art. 11 ust. 3 *u.o.b.i.m.*

Ocena:

Zagadnienie nie podlega ocenie.

12) Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk wszystkich kategorii w dniu kontroli 16 września 2023 roku.

Ustalenia:

Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz wszystkich kategorii oraz dźwięk w dniu kontroli bez zastrzeżeń.

Ocena:

Realizację zadania oceniono: pozytywnie.

W wyniku kontroli stwierdzono:

Nieprawidłowości:

Dwie kamery rejestrujące obraz z płyty boiska nie spełniają technicznych parametrów dla urządzeń I kategorii rejestrujących obraz w sektorach dla uczestników imprezy masowej, płycie boiska, co jest niezgodne z § 13 ust. 1 oraz § 6 ust. 1 i § 9 pkt. 1 Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 roku, w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z 2011 roku, nr 16, poz. 73).

Uchybienia:

Brak.

W związku z powyższymi ustaleniami w zakresie stanu realizacji: ustawy z dnia 20 czerwca 2009 roku *o bezpieczeństwie imprez masowych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 616), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. *w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej* (Dz. U. z 2011 roku, nr 16, poz. 73) oraz decyzji nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2009 roku, znak WBZK-IV.5030-2/02/2009, kontrolę ocenia się:

pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuje Pana Xxxxx XXXXXXXXXXXX Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach, do podjęcia następujących działań:

1. Podjąć natychmiastowe działania na rzecz wymiany kamer rejestrujących obraz na trybunach w sektorach dla uczestników imprezy masowej oraz płycie boiska, na spełniające minimalne wymogi technicznych parametrów dla urządzeń I kategorii.

Jednocześnie zobowiązuje Pana Xxxxx XXXXXXXXXXXX Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach do przekazania do dnia 31 marca 2024 roku pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Mariusz Sepelowski
Zastępca Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta Ząbki,
2. Komenda Stołeczna Policji,
3. Komenda Powiatowa Policji w Wołominie.