



002036

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM

PZM Holding Sp. z o.o.**BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ,
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ**

01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F; tel. 22 385 85 85, 22 385 85 61; fax 22 385 85 65; email: holding@pzm.pl

OPINIA Nr: 1914/10/2018

z dnia: 2018/10/05

Wykonawca opinii : inż. Piotr Sadowy RS000907

Właściciel: MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

Adres: ul. Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] X-2018

Marka: PEUGEOT

Model pojazdu: 207 1.4

Wersja: Presence 75

Nr rejestracyjny: WW 7092R

Rok prod.: 2007

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr identyfikacyjny (VIN)	VF3WCKFVC34020762
Data pierwszej rejestracji	2007/12/28
Data ważności badania technicznego	2018/11/14
Wskazanie drogomierza	201362 km
Okres eksploatacji pojazdu (07/12/28-18/10/05)	129 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	BIAŁY 1-warstwowy akrylowy
Oznaczenie typu	WA/WC
Dop. masa całkow.	1620 kg
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1360 ccm / 54kW (73KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + system wspomagania nagłego hamowania	5	Szyby przednie regulowane elektr.
2	Immobilizer	6	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
3	Poduszka powietrzna kierowcy	7	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
4	Poduszka powietrzna pasażera	8	Zamek centralny zdalnie sterowany

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Klimatyzacja	1 085
2	Lakier metalizowany	287

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	FULDA 185/65 R15 88T	ECOCONTROL TL	30
Przednie prawe:	FULDA 185/65 R15 88T	ECOCONTROL TL	30
Tylne lewe:	FULDA 185/65 R15 88T	ECOCONTROL TL	30

STAN TECHNICZNY POJAZDU**NADWOZIE:**

Zderzak przedni i tylny - powłoka lakierowa porysowana.

Drzwi tyłu nadwozia - wgniecione w części środkowej.

Wykonano pomiary grubości materiałów lakierniczych na zewnętrznych poszyciach nadwozia za pomocą elektronicznego przyrządu ETG 2 nr.ser. 9960. Grubość i równomierność rozłożenia materiałów lakierniczych świadczy o tym iż pojazd nie był poddany wcześniejszej naprawie blacharsko lakierniczej (z wyłączeniem zderzaka przedniego)

WNĘTRZE NADWOZIA:

Kompletne, bez widocznych wad i usterek o stopniu zużycia odpowiadającym przebiegowi i czasowi użytkowania pojazdu.

SILNIK:

Osrzęt silnika kompletny, bez widocznych wad i usterek.

Silnik uszkodzony - przedstawiono opinię Stacji Obsługi Samochodów w 02-521 Warszawie ul. Rakowiecka 37A z pomiarami ciśnienia sprężania w cylindrach (załączona do opinii)

Brak ciśnienia w cylindrach. Brak możliwości uruchomienia silnika.

PODWOZIE I UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Wad i usterek nie stwierdzono

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (137 mies.)	11 900 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1 372 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	394 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 1 689 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	269 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 598 PLN

W tym:

Szczególny charakter eksploatacji

[%] Wart. [PLN]

-5,0 - 598

KOMENTARZ

Korekta za datę pierwszej rejestracji - automatyczna systemu.

Korekta za przebieg - automatyczna systemu

Korekta za stan ogumienia - automatyczna systemu

Korekta za aktualność badań technicznych - automatyczna systemu.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

11600 PLN

(słownie: jedenaście tysięcy sześćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 2169,11 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

3600 PLN

(słownie: trzy tysiące sześćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 673,17 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

1. Wydając niniejszy dokument Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowania dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów (w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zaieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii po jej naprawie powypadkowej), o ile nie zostały one przez Zleceniodawcę zamówione.

2. Od niniejszej Oceny Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania się do Prezesa PZM Holding Sp. z o. o.



Inż. Piotr Sadowy
rzeczoznawca samochodowy

RS 000907 nr Identyfikacyjny listy Ministerstwa Infrastruktury
Certyfikat CCR PZM nr 004 z dnia 18.07.2002 r.

Warszawa dnia 05.10.2018 r.

.....
wycenę sporządził certf, rzeczoznawca
pieczęć i podpis

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
HOLDING Sp. z o.o.
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
11-480 Warszawa, ul. Gołęzowska 328 F.
tel. 225 85 85 fax 225 85 65

Pieczęć PZM Holding Sp. z o.o.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 1914/10/2018

z dnia: 2018/10/05

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] X-2018

Marka: PEUGEOT

Model pojazdu: 207 1.4

Wersja: Presence 75

Nr rejestracyjny: WW 7092R

Rok prod.: 2007

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



DSC06229



DSC06230



DSC06231



DSC06232



DSC06233




DSC06234



DSC06236



DSC06241



DSC06242



DSC06243



DSC06244



DSC06245



DSC06247



DSC06248

POLSKI ZWIĄZEK M
HOLDING Sp. z o.o.
BIURO CERTYFIKACJI
RZECZOZNAWCOW SĄDOWYCH
11-460 Warszawa, ul. Górczewska 128
tel. 385-85-85, fax 385-85-85

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: 1914/10/2018

z dnia: 2018/10/05

Wykonawca opinii : inż. Piotr Sadowy RS000907

Właściciel: MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

Adres: ul. Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] X-2018

Marka: PEUGEOT

Model pojazdu: 207 1.4

Wersja: Presence 75

Nr rejestracyjny: WW 7092R

Rok prod.: 2007

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wycena na podstawie pojazdu: PEUGEOT 207 1.4 Presence 75 hb5 1360 ccm 55 kW B

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2011	05	15900	15900
2010	05	14800	14800
2009	05	13750	13750
2008	05	12800	12800
2007	05	11900	11900
2006	05	11050	11050

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (137 mies.) 11 900 PLN

Normatywny okres eksploatacji 137 mies.

DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) 2007/12/28

Rzeczywisty okres eksploatacji 129 mies.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 394 PLN po korekcie: 12 294 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2007.09-2008.04

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Klimatyzacja	0,25			10,63	0,83	1 085
2	Lakier metalizowany	0,50			3,54	0,66	287

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 1 372 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE 1 372 PLN po korekcie: 13 666 PLN

Przebieg normatywny 145 200 km

Przebieg rzeczywisty odczytany 201 362 km

KOREKTA ZA PRZEBIEG - 1 689 PLN po korekcie: 11 977 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:**Opis korekty**

Szczególny charakter eksploatacji [%] Wart. [PLN]

KOREKTY RÓŻNE - 5,0 - 598 - 598 PLN po korekcie: 11 379 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe:	336	30*		Prawe:	336	30*		Prawe:	336	30*	
Tylna					Lewe:	336	30*		Prawe:	336	30*		Prawe:	336	30*	

KOREKTA ZA OGUMIENIE 269 PLN po korekcie: 11 648 PLN

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU

11 600 PLN

1. Wydając niniejszy dokument Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowania dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów (w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zaieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii po jej naprawie powypadkowej), o ile nie zostały one przez Zleceniodawcę zamówione.

2. Od niniejszej Oceny Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania się do Prezesa PZM Holding Sp. z o. o.

Warszawa dnia 05.10.2018 r.

.....
wycenę sporządził certf, rzeczoznawca
pieczęć i podpis



Inż. Piotr Sadowy
rzeczoznawca samochodowy

RS 000907 nr identyfikacyjny listy Ministerstwa Infrastruktury
Certyfikat CCR PZM nr 004 z dnia 18.07.2002 r.

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
HOLDING Sp. z o.o.

BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOWNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

11-460 Warszawa - Górczewska 128 P

Pieczęć PZM Holding Sp. z o.o.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do opinii nr: 1914/10/2018

z dnia: 2018/10/05

Wykonawca opinii : inż. Piotr Sadowy RS000907

Właściciel: MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

Adres: ul. Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] X-2018

Marka: PEUGEOT

Model pojazdu: 207 1.4

Wersja: Presence 75

Nr rejestracyjny: WW 7092R

Rok prod.: 2007

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 129 mies.) . 11 600 PLN

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,31

Współczynnik zbywalności pojazdu nowego 0,90

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p. Nazwa elementu

Lewy/Prawy

1 Nadwozie lakierowane

1 Drzwi tyłu nadwozia

2 Wyposażenie nadwozia

2 Zderzak przedni kpl.

3 Zderzak tylny kpl.

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p. Nazwa elementu

Lewy/Prawy

3 Silnik z osprzętem

1 Blok silnika z tłokami, wałem korbowym i kołem zamachowym

2 Głowica silnika kpl.

3 Napęd rozrządu z obudową

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p. Nazwa zespołu

Udział
[%]Zniszczenie
[%]Wart. poz.
zesp. [PLN]

1 Nadwozie lakierowane

23

2

2 615

2 Wyposażenie nadwozia

40

1

4 594

3 Silnik z osprzętem

14

43

926

4 Układ napędowy

7

0

812

5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym

9

0

1 044

6 Zawieszenie tylne

3

0

348

7 Reszta

4

0

464

Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu 10 803 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**Metoda zredukowanego kosztu naprawy w oparciu o szacunkowy koszt naprawy**

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku 11 600 PLN

Koszt naprawy oszacowany na podstawie obrazu uszkodzeń 16 728 PLN

Współczynnik redukcji kosztu części 0,31

Współczynnik redukcji pozostałych składników naprawy 0,65

Współczynnik zmiany kosztu naprawy 1,23

Zredukowany koszt naprawy 8 030 PLN 3 569 PLN

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku		11 600 PLN
Stopień uszkodzenia	0,0687	10 803 PLN
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,78	8 426 PLN
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,96	8 089 PLN
Współczynnik zbywalności	0,38	3 074 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą zredukowanego kosztu naprawy. . 3 570 PLN

Komentarz

Pojazd mocno uszkodzony w stosunku do jego wartosci.

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	11 600 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	3 600 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	8 000 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	1,44

1. Wydając niniejszy dokument Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowania dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów (w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zaieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii po jej naprawie powypadkowej), o ile nie zostały one przez Zleceniodawcę zamówione.

2. Od niniejszej Oceny Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania się do Prezesa PZM Holding Sp. z o. o.



RS 000907 nr identyfikacyjny listy Ministerstwa Infrastruktury
Certyfikat CCR PZM nr 004 z dnia 18.07.2002 r.

inż. Piotr Sadowy
rzeczoznawca samochodowy

Warszawa dnia

.....
wycenę sporządził certf, rzeczoznawca
pieczęć i podpis

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
HOLDING Sp. z o.o.

BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOWNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
31-460 Warszawa, ul. Górczewska 228 F

tel. 22 65 65 65 fax 22 65 65 65

Pieczęć PZM Holding Sp. z o.o.

Mazowiecka Instytucja Gospodarki
Budżetowej Mazovia
Oddział w Warszawie – Mokotowie
Stacja Obsługi Samochodów
ul. Rakowiecka 37A
02-521 Warszawa

Warszawa, dnia 13 września 2018 r.

L.dz 1/09/SOS/IGB/2018

OPINIA

**Protokół z oględzin samochodu marki Peugeot 207 nr rejestracyjny WW7092R
aktualny stan licznika 201362 km VIN VF3WCKFVC34020762**

**Podczas diagnozowania w/w samochodu stwierdzono brak płynu chłodniczego, oraz brak
możliwości uruchomienia pojazdu. Sprawdzone ciśnienie sprężania na cylindrach w Kg/cm2**

- 1 cylinder 5**
- 2 cylinder 0**
- 3 cylinder 2**
- 4 cylinder 5,5**

**Brak ciśnienia na cylindrach. Podejrzenie zapiecenia pierścieni tłokowych lub przytartego
silnika.**

Koszt naprawy silnika około 4 000 brutto

Wykonano w 2 egz.:
- Egz. Nr 1 – a/a
- Egz. Nr 2 – MUW
Wyk. P. Hernik
tel. 22 328 63 52,
726 20 25 70

ODDZIAŁ W WARSZAWIE – MOKOTÓWIE
Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej
MAZOVIA
13.09.2018
Piotr HERNIK
Piotr HERNIK

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3, sekretariat@igbmazovia.pl, tel. 22 328 60 01; faks 22 328 60 50, www.igbmazovia.pl

PKO BP S.A. nr rachunku 45 1020 1185 0000 4502 0019 1569 * NIP 5222967596 * Regon 142732693
KRS: 0000373652, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS