



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 14 marca 2019 r.

WBZK-IV.431.1.2.2019

**Pan  
Jacek Kruszewski  
Prezes Zarządu  
Wiśla Płock S. A.**

### **SPRAWOZDANIE Z KONTROLI**

Przeprowadzonej na Stadionie im. Kazimierza Górskiego zlokalizowanym w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34, 09-400 Płock, reprezentowanego przez Pana Jacka Kruszewskiego Prezesa Zarządu Wiśla Płock S. A.

Kontrolę przeprowadzili:

1. Małgorzata Zaorska – Zastępca Kierownika Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji, upoważnienie do kontroli nr 14/WBZK/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku,
2. Mariusz Sepułowski – inspektor wojewódzki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie do kontroli nr 15/WBZK/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku,
3. kom. Dariusz Rudnikowski – specjalista w Sztapie Policji w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, upoważnienie do kontroli nr 18/WBZK/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku,
4. asp. Dariusz Ruszkiewicz – asystent w Laboratorium Kryminalistycznym w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, upoważnienie do kontroli nr 16/WBZK/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku,
5. podkom. Ignacy Giza – specjalista w Sztapie Policji w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, upoważnienie do kontroli nr 17/WBZK/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku,
6. podinsp. Mirosław Płoski – naczelnik wydziału Sztap Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku, upoważnienie do kontroli nr 19/WBZK/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 12 marca 2019 roku.

Zakres kontroli:

1. Sprawdzenie realizacji Decyzji Nr 110/2001 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2001 r. zmienionej następnie Decyzją Nr 29/2002 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 września 2002 r.
2. Sprawdzenie przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16 poz. 73), tj.:
  - sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, uwzględniając jej rodzaj i miejsca na stadionie podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku,
  - ustalenie czy urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk, umożliwiają wykorzystanie zarejestrowanego obrazu i dźwięku w postępowaniu dowodowym w stosunku do osób zakłócających porządek podczas imprez masowych oraz imprez masowych podwyższonego ryzyka prowadzonych na stadionie,
  - sposobu przechowywania materiałów, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2019 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1870 z późn. zm.), biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia efektywnego rozpoznawania zagrożeń i identyfikowania sprawców zakłóceń porządku publicznego w miejscu i czasie trwania imprezy masowej,

poprzez:

- a) porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w powyższym rozporządzeniu,
- b) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie.

Kontrolą został objęty okres od 28 marca 2018 roku do 12 marca 2019 roku.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

1. Sprawdzenie realizacji Decyzji Nr 110/2001 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2001 r. zmienionej następnie Decyzją Nr 29/2002 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 września 2002 r.

Ustalono, że w okresie kontrolowanym, tj. od 28 marca 2018 roku do 12 marca 2019 roku, na Stadionie im. Kazimierza Górskiego zlokalizowanym w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34, utrwalanie przebiegu imprez masowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk było realizowane, co ocenia się **pozytywnie**.

2. Przestrzeganie warunków określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.

Ustalono, że zainstalowane urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk na Stadionie im. Kazimierza Górskiego, zlokalizowanym w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34, spełniają minimalne warunki techniczne określone w rozporządzeniu MSWiA z dnia z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie sposobu utrwalania imprezy masowej (Dz. U. nr 16 poz. 73) dla urządzeń rejestrujących obraz kat. I, kat. II, kat. III, kat. IV oraz urządzeń rejestrujących dźwięk, co zostało ocenione **pozytywnie**.

3. Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas imprez masowych w dniach 28 marca 2018 roku do 10 lutego 2019 roku.

W trakcie kontroli ustalono, że w związku z upływem 30 dni od dnia zakończenia imprez masowych, materiały zgromadzone podczas ich utrwalania zostały usunięte z serwera systemu monitoringu. Organizator okazał protokoły komisyjnego zniszczenia tych materiałów. Zagadnienie nie podlegało ocenie ze względu na usunięcie materiałów zgromadzonych podczas utrwalania imprez masowych z serwera systemu monitoringu, w związku z upływem 30 dni od dnia ich zakończenia. Posiadanie przez organizatora protokołów komisyjnego zniszczenia materiałów jest zgodne z art. 11 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych zostało ocenione **pozytywnie**.

4. Przestrzeganie bezwzględnego obowiązku sporządzania oraz przechowywania kopii zapasowej zarejestrowanych materiałów, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, mogących stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenie lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, który został przekazany właściwemu prokuratorowi rejonowemu lub komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji, do czasu otrzymania informacji od organu prowadzącego o zakończeniu czynności bądź zakończeniu prowadzonego postępowania.

Ustalono, że kopie zapasowe z materiałami o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych są przechowywane na elektronicznym nośniku informacji, do czasu zakończenia prowadzonych postępowań i uzyskania zgody od organu prowadzącego postępowanie na ich zniszczenie. Posiadanie przez organizatora kopii zapasowych z przekazanymi materiałami zostało ocenione **pozytywnie**.

5. Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas imprez masowych w dniach 11 lutego 2019 roku do dnia 12 marca 2019 roku.

Stwierdzono, że w terminie od 11 lutego 2019 roku do dnia kontroli była prowadzona obowiązkowa rejestracja obrazu w trakcie imprez masowych. W czasie czynności kontrolnych stwierdzono, że podczas rejestracji przebiegu jednej z imprez masowych, która odbyła się na kontrolowanym obiekcie w dniu 02 marca 2019 roku, brak jest zapisu dźwięku, co jest niezgodne z § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej. Obraz z przebiegu przedmiotowej imprezy został zapisany prawidłowo. Stwierdzono ponadto, że zarówno obraz i dźwięk zarejestrowany w trakcie imprezy masowej, która organizowana była na stadionie przy ul. Łukasiewicza 34 w Płocku w dniu 10 lutego 2019 (zapis nie został jeszcze usunięty z serwera pomimo upływu 30 dni od daty imprezy), zostały zarejestrowane w prawidłowy sposób zgodnie z cytowanym rozporządzeniem.

Brak zapisu dźwięku przy materiale zarejestrowanym podczas jednej z imprez masowych, co jest niezgodne z § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej oceniono jako **uchybiecie**.

6. Stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w dniu kontroli.

Ustalono, że dwie z zainstalowanych na stadionie kamer w dniu kontroli były niesprawne. Brak było obrazu z jednej z kamer zainstalowanej przy kasach obiektu oraz kamery obrotowej zainstalowanej przy trybunie zajmowanej przez kibiców przyjezdnych. Pozostałe kamery oraz urządzenia rejestrujące dźwięk zainstalowane na stadionie w dniu kontroli były sprawne.

Niesprawność dwóch kamer systemu monitoringu oceniono jako **uchybiecie**.

Następnie sprawdzono możliwość drukowania obrazu zarejestrowanego przez system z wynikiem **pozytywnym**.

Przedstawiając powyższe ustalenia, zobowiązuję Pana Jacka Kruszewskiego Prezesa Zarządu Wisła Płock S.A. do podjęcia następujących działań:

1. Usunięcia usterki kamer, których niesprawność została stwierdzona w dniu 12 marca 2019 roku podczas kontroli.
2. Dokonywania bieżących sprawdzeń i przeglądów poszczególnych elementów wchodzących w skład systemu rejestracji obrazu i dźwięku oraz utrzymania poszczególnych elementów składowych systemu w należyтым stanie technicznym – niezbędnym do zgodnej z obowiązującymi przepisami rejestracji przebiegu imprez masowych.

Jednocześnie zobowiązuję Pana Jacka Kruszewskiego Prezesa Zarządu Wisła Płock S.A. do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania Sprawozdania z Kontroli, pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do przedstawienia do niniejszego sprawozdania własnego stanowiska w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania. Złożenie stanowiska nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

Z up. Wojewody Mazowieckiego

*Marek Szymański*  
Zastępca Dyrektora  
Wydziału Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego

**do wiadomości:**

1. Prezydent Miasta Płocka

2. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu
3. Komendant Miejski Policji w Płocku